تقرير المركبة							
Car Sticker	5452	رقم الملصق	Car Motors	Toyota	علامة المركبة		
Chassis Number	JTEHJ09J155123355	رقم الشاسيه	Car brand	GXR	فئة المركبة		
Milage	210,000.00	العداد	Man.Year	2005	سنة الصنع		

الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		الماكينة - Engine	
Check Suspenssion System.	تشيك نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	Slight smoke	دخان بسيط
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف			Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Slight differential oil leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Gear service	سیرفیس جیر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
Othor	اخری - ۵	Chassis	الشاصي - ١	Cook	الجير -
			استاني - ر	Differential	-) ,
Steering joints check		Front chassis (left) Dent	طعج شاصي امامي يسار	noise	ونة في الديفرنش
Four-wheel-drive not working	الدبل لا يعمل	Front chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يمين	Gear clutch check.	تشييك كلتش الجير
Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة		
		lotes Related to the			

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

صبغ كامل تشيك

Terms for submitting a vehicle retrieval request

نروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

- يدم المواقعة على مسب ارجع المرتب عي المرتب عي المرتب على المرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي - وجود ضرر في الشاصي مثل راس الشاصي او جسور الشاصي

2- وُجُود عطلُ رئيسي في المُحرِك يمنع المركبة من التحرّك في الطرقاتُ بشكلُ طبيعي ما لمّ يتم ذكره في التقرير أعلاه.

3- وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنوبه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات فهائي.

تُخليَّ شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الهشفة.

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.