تقرير المركبة						
Car Sticker	Y-7145	رقم الملصق	Car Motors	Toyota	علامة المركبة	
Chassis Number	JTEHJ09J165151495	رقم الشاسيه	Car brand	GX	فئة المركبة	
Milage	443,995.00	العداد	Man.Year	2006	سنة الصنع	

Engine	الماكينة - و	Goar	الجير -	Chassis	الشاصي - ١
		Gear clutch		Front chassis	
Slight smoke	دخان بسيط	check.	تشييك كلتش الجير	(left) Dent	طعج شاصي امامي يسار
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت	Check Axels	تحقق من المحاور	Front chassis (right) Dent	طعج شاصي امامي يمين
				Rear chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يسار
				Rear chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يمين
				Rock hit.	ضرب حصا
				Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
Markania	dhe ti	\/:I	†* *†i	Oth - ···	• 1
	hs - الميكانيك	Visual	النظري ـ		اخری - 3
Mechanic Repair Suspension System.	الميكانيك - hs تصليح نظام التعليق			Others Air conditioning check	اخرى - 3 تشيك على المكيف
Repair Suspension				Air conditioning	
Repair Suspension System. Engine belt and bearings	تصليح نظام التعليق تبديل سير الماكينة + البرينجات تهريب زيت ماكينة خفيف			Air conditioning check Four-wheel-drive	تشيك على المكيف
Repair Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Slight engine oil	تصليح نظام التعليق تبديل سير الماكينة + البرينجات تهريب زيت ماكينة خفيف			Air conditioning check Four-wheel-drive check Silencer	تشيك على المكيف تشيك على الدبل
Repair Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Slight engine oil leak. Slight differential oil leak Gear service	تصليح نظام التعليق تبديل سير الماكينة + البرينجات تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت دفرنش خفيف سيرفيس جير			Air conditioning check Four-wheel-drive check Silencer	تشيك على المكيف تشيك على الدبل
Repair Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Slight engine oil leak. Slight differential oil leak Gear service Engine service	تصليح نظام التعليق تبديل سير الماكينة + البرينجات تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت دفرنش خفيف سيرفيس جير سيرفيس ماكينة			Air conditioning check Four-wheel-drive check Silencer	تشيك على المكيف تشيك على الدبل
Repair Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Slight engine oil leak. Slight differential oil leak Gear service Engine service Brake service	تصليح نظام التعليق تبديل سير الماكينة + البرينجات تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت دفرنش خفيف سيرفيس جير سيرفيس ماكينة سيرفيس بريك			Air conditioning check Four-wheel-drive check Silencer	تشيك على المكيف تشيك على الدبل
Repair Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Slight engine oil leak. Slight differential oil leak Gear service Engine service	تصليح نظام التعليق تبديل سير الماكينة + البرينجات تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت دفرنش خفيف سيرفيس جير سيرفيس بريك سيرفيس بريك الكهرباء			Air conditioning check Four-wheel-drive check Silencer	تشيك على المكيف تشيك على الدبل
Repair Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Slight engine oil leak. Slight differential oil leak Gear service Engine service Brake service General	تصليح نظام التعليق تبديل سير الماكينة + البرينجات تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت دفرنش خفيف سيرفيس جير سيرفيس ماكينة سيرفيس بريك تشييك على الكهرباء			Air conditioning check Four-wheel-drive check Silencer	تشيك على المكيف تشيك على الدبل
Repair Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Slight engine oil leak. Slight differential oil leak Gear service Engine service Brake service General electrical check	تصليح نظام التعليق تبديل سير الماكينة + البرينجات تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت دفرنش خفيف سيرفيس جير سيرفيس بريك سيرفيس بريك الكهرباء			Air conditioning check Four-wheel-drive check Silencer	تشيك على المكيف تشيك على الدبل
Repair Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Slight engine oil leak. Slight differential oil leak Gear service Engine service Brake service General electrical check	تصليح نظام التعليق تبديل سير الماكينة + البرينجات تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت دفرنش خفيف سيرفيس جير سيرفيس بريك سيرفيس بريك الكهرباء			Air conditioning check Four-wheel-drive check Silencer	تشيك على المكيف تشيك على الدبل
Repair Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Slight engine oil leak. Slight differential oil leak Gear service Engine service Brake service General electrical check	تصليح نظام التعليق تبديل سير الماكينة + البرينجات تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت دفرنش خفيف سيرفيس جير سيرفيس بريك سيرفيس بريك الكهرباء			Air conditioning check Four-wheel-drive check Silencer	تشيك على المكيف تشيك على الدبل

There is no notes	لا يوجد ملاحظات
Terms for submitting a vehicle retrieval request	شروط تقديم طلب استرجاع المركبة
	يتم النقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه
من تاريخ نقل الملكية.	1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة.
	2- رتم تقديم الطاري عن طريق خدمة العملاء (الدريشة) من داخل تطريق مناد قطر

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنویه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.

3- يتم الموافقة على طلب أرجاع المركبة في الحالات (التآليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه. 1- وجود ضرر في الشاصبي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصبي) مثل راس الشاصبي او جسور الشاصبي. 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه. 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

> يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.