تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7217	رقم الملصق	Car Motors	Toyota	علامة المركبة		
Chassis Number	RKLBL9HE7F5220299	رقم الشاسيه	Car brand	Corolla	فئة المركبة		
Milage	230,733.00	العداد	Man.Year	2015	سنة الصنع		

Engine	الماكينة - ا	الجير - Gear		الشاصي - Chassis		
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Shock on	دقة على الجير	Front chassis (left) Dent	طعج شاصي امامي يسار	
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت			Front chassis (right) Dent	طعج شاصي امامي يمين	
				Rock hit.	ضرب حصا	
	الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		اخری - Others	
Repair		Front		Battery and	10.01 7 19 91 19 50	
Suspension	تصليح نظام التعليق	windshield crack	كسر في الزجاج الامامي	alternator check	تشييك البطارية والدينامو	
System.	1 - 1 - 1	Crack			** ** **	
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات					
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة					
Coolant and temperature hoses check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة					
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف					
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف					
Gear service	سيرفيس جير					
Engine service	سيرفيس ماكينة					
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة					

Pane dye + front fender right left + front door left + rear door right + rear fender right left + trunk door + front rear bumper + the rest of the paint is faded

صبغ البانة +رفرف امامى يمين يسار +باب امامى يسار +باب خلفى يمين +رفرف خلفي يمين يسار +باب الشنطة +صدام امامي خلفي +باقي الصبغ باهت

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

بتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية. 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) منَّ داخل تُطْبيق مزاد قطر

3- يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غَير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

ًا- وُجُود ضَرر في الشاصي (لاَّ يشملُ أي آجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشَّاصي أو جَسور الشَّاصي. 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلام.

3- وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركّ في الطرقات بشكل طبّيعي ما لم يتم نكرهٌ في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنویه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات

بركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.