تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7244	رقم الملصق	Car Motors	Nissan	علامة المركبة		
Chassis Number	5n1ar2m74ec676126	رقم الشاسيه	Car brand	Pathfinder	فئة المركبة		
Milage	135132	العداد	Man.Year	2014	سنة الصنع		

الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis	
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت	Gearbox weakness	ضعف في الجير	Rock hit.	ضرب حصا
		Gearbox delay	تاخير في الجير		
		Slight gearbox vibration	ونة بسيطة في الجير		
Mechanic	الميكانيك - hs:	Visual	النظري -	Others	ا <b>خ</b> ری - s
Repair		Vicual	<u> </u>	Air	
Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لايوجد ملاحظات	conditioning check	تشيك على المكيف
Engine belt and bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات				
	بين حير المديد البرينجات تبديل كراسي جير				
replacement. Gear mount	البرينجات				
replacement. Gear mount replacement. Rear differential mount	البرينجات تبديل كراسي جير				
replacement. Gear mount replacement. Rear differential mount replacement. Slight engine oil	البرینجات تبدیل کراسی جیر تبدیل کرسی دفرنش خلفی				
replacement. Gear mount replacement. Rear differential mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox	البرینجات تبدیل کراسی جیر تبدیل کرسی دفرنش خلفی تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جیر خفیف سیرفیس جیر				
replacement. Gear mount replacement. Rear differential mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service Engine service	البرینجات تبدیل کراسی جیر تبدیل کرسی دفرنش خلفی تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جیر خفیف سیرفیس جیر				
replacement. Gear mount replacement. Rear differential mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service	البرینجات تبدیل کراسی جیر تبدیل کرسی دفرنش خلفی تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جیر خفیف سیرفیس جیر				
replacement. Gear mount replacement. Rear differential mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service Engine service General	البرینجات تبدیل کراسی جیر تبدیل کرسی دفرنش خلفی تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جیر خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة سیرفیس ماکینة				
replacement. Gear mount replacement. Rear differential mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service Engine service General	البرینجات تبدیل کراسی جیر تبدیل کرسی دفرنش خلفی تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جیر خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة سیرفیس ماکینة				
replacement. Gear mount replacement. Rear differential mount replacement. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service Engine service General	البرينجات تبديل كراسي جير خلفي خلفي تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت جير خفيف سيرفيس جير سيرفيس ماكينة العامة				

Painting the pan + right side + left rear fender + front and rear bumper

بغ البانة +جنب يمين +رفرف خلفي يسار +صدام امامي خلفي

# Terms for submitting a vehicle retrieval request

## شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

بتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية. 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

3- يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غَير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه

. وجُود صَرر في الشاصي (لا يشمل أي اجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جُسور الشّاصي. . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلام.

3- وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركّ في الطرقات بشكل طبّيعي ما لم يتم نكرهٌ في التقرير أعلاه.

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

#### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

### تنویه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات

ركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.