تقرير المركبة						
Car Sticker	Y-7235	رقم الملصق	Car Motors	اتويوت	علامة المركبة	
Chassis Number	6T1BE42K99X580224	رقم الشاسيه	Car brand	Camry	فئة المركبة	
Milage	253,843.00	العداد	Man.Year	2009	سنة الصنع	

الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis		
Slight smoke	دخان بسيط	Shock on Shifting.	دقة على الجير	Front chassis (left) Dent	طعج شاصي امامي يسار	
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gear changes	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Front chassis (right) Dent	طعج شاصي امامي يمين	
Engine roughness	خشونة في الماكينة					
Valve noise	صوت صباب					
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت					
Mechanic	الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		اخری - Others	
Repair			**	Battery and		
•						
Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	alternator check	تشييك البطارية والدينامو	
	تصليح نظام التعليق فحص تواير وعمل ميزانية	No Issues	لا يوجد ملاحظات	alternator		
System. Check tire &	فحص تواير وعمل	No Issues	لا يوجد ملاحظات	alternator check Silencer	تشيك على السيلنسر	
System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings	فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة +	No Issues	لا يوجد ملاحظات	alternator check Silencer	تشيك على السيلنسر	
System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine	فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات	No Issues	لا يوجد ملاحظات	alternator check Silencer	تشيك على السيلنسر	
System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine weakness. Slight engine oil	فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت جير خفيف		لا يوجد ملاحظات	alternator check Silencer	تشيك على السيلنسر	
System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Leakage from steering box	فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت جير خفيف تهريب زيت جير خفيف المنيرنج		لا يوجد ملاحظات	alternator check Silencer	تشيك على السيلنسر	
System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Leakage from steering box Gear service	فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت جير خفيف تهريب زيت من مجموعة الستيرنج		لا يوجد ملاحظات	alternator check Silencer	تشيك على السيلنسر	
System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Leakage from steering box Gear service Engine service	فحص تواير وعمل ميزانية ميديل سير الماكينة + البرينجات ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت جير خفيف تهريب زيت من مجموعة الستيرنج سيرفيس جير سيرفيس ماكينة		لا يوجد ملاحظات	alternator check Silencer	تشيك على السيلنسر	
System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Leakage from steering box Gear service	فحص تواير وعمل ميزانية عبديل سير الماكينة + البرينجات ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت جير خفيف تهريب زيت من مجموعة الستيرنج سيرفيس جير سيرفيس ماكينة سيرفيس بريك		لا يوجد ملاحظات	alternator check Silencer	تشيك على السيلنسر	
System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check	فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت جير خفيف الستيرنج الستيرنج سيرفيس جير سيرفيس ماكينة سيرفيس بريك الكهرباء الكهرباء		لا يوجد ملاحظات	alternator check Silencer	تشيك على السيلنسر	
System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Leakage from steering box Gear service Engine service General	فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت جير خفيف تهريب زيت من مجموعة الستيرنج سيرفيس ماكينة سيرفيس بريك سيرفيس بريك		لا يوجد ملاحظات	alternator check Silencer	تشيك على السيلنسر	
System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check	فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت جير خفيف الستيرنج الستيرنج سيرفيس جير سيرفيس ماكينة سيرفيس بريك الكهرباء الكهرباء		لا يوجد ملاحظات	alternator check Silencer	تشييك البطارية والدينامو الشيك على السيانسر (الشكمان)	

There is no notes	لا يوجد ملاحظات
Terms for submitting a vehicle retrieval request	شروط تقديم طلب استرجاع المركبة
	يتم النقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه
من تاريخ نقل الملكية.	1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة.
	2- رتم تقديم الطاري عن طريق خدمة العملاء (الدريشة) من داخل تطريق مناد قطر

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنویه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.

3- يتم الموافقة على طلب أرجاع المركبة في الحالات (التآليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه. 1- وجود ضرر في الشاصبي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصبي) مثل راس الشاصبي او جسور الشاصبي. 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه. 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

> يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.