تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7231	رقم الملصق	Car Motors	Toyota	علامة المركبة		
Chassis Number	RKLBB9HE3F5085387	رقم الشاسيه	Car brand	Corolla	فئة المركبة		
Milage	231763	العداد	Man.Year	2015	سنة الصنع		

iiiiugo				I.	
الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis	
Timing chain and oil pump	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت		لا يوجد ملاحظات	Front chassis (left) Dent	طعج شاصي امامي يسار
check	~			Front chassis (right) Dent	طعج شاصي امامي يمين
				Rock hit.	ضرب حصا
الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		اخری - Others	
Repair Suspension		Front light crack	كسر في الضوء الامامي	Silencer	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
System.		сгаск		check	(استعمان)
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Gear mount replacement.	تبدیل کراسي جیر				
Engine fan replacement.	تبديل مروحة الماكينة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
	N	otes Related to the	دعظات تخص المركبة - Car	ملا	

صبغ كامل عدا السقف Terms for submitting a vehicle retrieval request مروط تقديم طلب استرجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه 1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماتي) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية. 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدودشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

3- وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركّ في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكرهً في النقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوشقة.

يتُمُ المُوافَقَةَ على طَّلبُ ارَجَاع المركبة فيُ الحالاتُ االتاليه فقط لا غَير في حالٌ ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي. . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

> يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.