تقرير المركبة						
Car Sticker	Y-7219	رقم الملصق	Car Motors	Toyota	علامة المركبة	
Chassis Number	6T1BF9FK0FX583125	رقم الشاسيه	Car brand	Camry	فنة المركبة	
Milage	274,566.00	العداد	Man.Year	2015	سنة الصنع	

Engine	الماكينة -	Gear	الجير -	Chassis	الشاصي - ٥
Slight smoke		Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Fire to the section	طعج راس شاصي امامي يسار
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت			Front chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يمين
Engine roughness	خشونة في الماكينة			Rock hit.	ضرب حصا
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت				
الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		اخری - Others	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة
Obsolation 0	1 . 1			Silencer	تشيك على السيلنسر
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			(exhaust) check	(الشكمان)
				(exhaust) check	(الشكمان)
Wheel alignment. Engine belt and bearings	ميزانية تبديل سير الماكينة +			(exhaust) check	(الشكمان)
Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness.	ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات			(exhaust) check	(الشكمان)
Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak.	ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة			(exhaust) check	(الشكمان)
Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak.	ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت جير خفيف			(exhaust) check	(الشكمان)
Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service	ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت جير خفيف سيرفيس جير			(exhaust) check	(الشكمان)
Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service Engine service	ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت جير خفيف سيرفيس جير			(exhaust) check	(الشكمان)
Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service Engine service Brake service	ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت جير خفيف سيرفيس جير سيرفيس ماكينة			(exhaust) check	(الشكمان)
Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service Engine service	ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت جير خفيف سيرفيس جير			(exhaust) check	(الشكمان)
Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Gear service Engine service Brake service General	ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف تهريب زيت جير خفيف سيرفيس جير سيرفيس ماكينة سيرفيس بريك			(exhaust) check	(الشكمان)

Complete dyeing	صبغ كامل
Terms for submitting a vehicle retrieval request	شروط تقديم طلب استرجاع المركبة
-	يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه 1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة. 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر 3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر ا

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.

- وُجُود ضَرر في الشّاصَي (لا يُشمَّل أي اجْزاء اُخرى مرتبطة بالشّاصَّي) مثل راس الشّاصي أو جَسور الشّاصي. 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه. 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.