تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7318	رقم الملصق	Car Motors	Nissan	علامة المركبة		
Chassis Number	3n6dd2et7dk057425	رقم الشاسيه	Car brand	2400	فئة المركبة		
Milage	382588	العداد	Man.Year	2013	سنة الصنع		

الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis		
				Front chassis		
Check oil	تشييك لفترات الزيت	Gear clutch	تشييك كاتش الحي	(left) Head	طعج/تعديل راس شاصي	
Lefters	سیب سرات امریت	check.	سيب سن	Dent/Repair	امامي يسار	
				<u> </u>		
Engine	7			Front chassis	طعج/تعديل راس شاصي	
roughness	خشونة في الماكينة			(Right) Head	امامي يمين	
				Dent/Repair	•	
Timing chain and	تشييك على جنزير الصدر			Rear chassis	طعج/تعديل راس شاصي	
oil pump check	+ مضخة الزيت			(left) Head	خلفي يسار	
				Dent/Repair		
				Rear chassis	طعج/تعديل راس شاصى	
				(Right) Head	خلفي يمين	
				Dent/Repair	ي ي ي	
Mechanic	hs - الميكانيك	النظري - Visual		اخری - Others		
Repair					Siloncor	
	تصارح نظام التعارة	Back light	كسية الخيمة الخلة		تشيك على السيلنسر	
Suspension	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	(exhaust)	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Suspension System.		crack	كسر في الضوء الخلفي		تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Suspension System. Engine belt and	تبديل سير الماكينة +	crack		(exhaust)	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Suspension System. Engine belt and bearings	تصليح نظام التعليق تبديل سير الماكينة + البرينجات	crack	كسر في الضوء الخلفي كسر في الضوء الامامي	(exhaust)	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة +	crack		(exhaust)	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount	تبديل سير الماكينة + البرينجات	Front light crack		(exhaust)	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement.	تبديل سير الماكينة +	Front light crack		(exhaust)	تشیك على السیلنسر (الشكمان)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کراسي ماکینة	Front light crack		(exhaust)	تشیك على السیلنسر (الشكمان)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness.	تبديل سير الماكينة + البرينجات	Front light crack		(exhaust)	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil	تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة	Front light crack		(exhaust)	تشیك علی السیلنسر (الشكمان)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak.	تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف	Front light crack		(exhaust)	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil	تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير	Front light crack		(exhaust)	تشیك علی السیلنسر (الشكمان)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak.	تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة	Front light crack		(exhaust)	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Gear service	تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير	Front light crack		(exhaust)	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Gear service	تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير	Front light crack		(exhaust)	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Gear service	تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير	Front light crack		(exhaust)	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Gear service	تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير	Front light crack		(exhaust)	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Gear service	تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير	Front light crack		(exhaust)	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Gear service	تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير	Front light crack		(exhaust)	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Gear service	تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير	Front light crack		(exhaust)	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Gear service	تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير	Front light crack		(exhaust)	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Gear service	تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير	Front light crack		(exhaust)	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Gear service	تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير	Front light crack		(exhaust)	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Gear service	تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير	Front light crack		(exhaust)	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Engine weakness. Slight engine oil leak. Gear service	تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة ضعف في الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير	Front light crack		(exhaust)	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	

	Notes Polated to the	دظات تخصر الدرية	٧.					
	ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car							
Complete dyeing		صبغ كامل						
Terms for submitting a vehicle retrieval request		شروط تقديم طلب استرجاع المركبة						
				يتم التقديم على طلب ارجاع المر				
- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية . • ترتي الله من الرئيسة من الرئيسة أن الرئيسة أن الرئيسة ال								
يّم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه. رجود ضرر في الشاصيي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.								
						رئيسي في المُحرَك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لمَّ يتم ذكره في التقرير أعلاه.		

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:
- Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
- The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
- Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.

3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.