تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7288	رقم الملصق	Car Motors	Mercedes	علامة المركبة		
Chassis Number	WDB2201751A250051	رقم الشاسيه	Car brand	S500	فئة المركبة		
Milage	192919	العداد	Man.Year	2002	سنة الصنع		

الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis	
Slight smoke		Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين		ضرب حصا
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت				
Timing chain and oil pump check	+ مضخة الزيت				
Misfire in engine.	تقطيعة/خلل في المحرك.				
Mechanic	hs - الميكانيك	Visual	النظري -	Others	اخری - ۵
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Air conditioning check	تشبيك على المكيف
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Gear mount replacement.	تبدیل کراسي جیر				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Coolant and temperature hoses check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				

	N	otes Related to the	دظات تخص المركبة - Car	ملا		
Complete dyeing		صبغ كامل				
			I character the central			
Terms for submitting a vehicle retrieval request		شروط تقديم طلب استرجاع المركبة				
يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه 1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية. 2- يتتم المالي من المتتمد بند تما المدرد في من مدال ترابية المتتمد المتاركة المتحدد المتتمد المتتمد المتتمد المتحدد المتتمد المتحدد المتتمد المتحدد المتتمدد المتتمد المتتمدد ا						
2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر 3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه. 1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.						
د عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه. و عال رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.						

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:
- Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
- The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
- Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنه به

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات الهات .

3- وجوَّد عطل رئيسيُّ في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيَّعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

ب وي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا اله ثفقة

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.