تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7304	رقم الملصق	Car Motors	Toyota	علامة المركبة		
Chassis Number	JTMHX01J9H4142776	رقم الشاسيه	Car brand	Land cruiser	فئة المركبة		
Milage	230929	العداد	Man.Year	2017	سنة الصنع		

Engine	الماكينة - و	Gear	الجير -	Chassis	الشاصي - 3
Slight smoke	دخان بسيط	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Front chassis (left) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصي امامي يسار
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت			Front chassis (right) Dent/Repair	طعج/تعدیل شاصي امامي يمين
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت			Rock hit.	ضرب حصا
Pro Pro 1				Chassis not inspected due to gar	فحص الشاصي غير دقيق لوجود جار
الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		اخری - Others	
Repair		Back light		Four-wheel-	
Suspension System.	تصليح نظام التعليق	crack	كسر في الضوء الخلفي	drive check	تشيك على الدبل
	تصليح نظام التعليق فحص تواير وعمل ميزانية	crack	كسر في الضوء الخلفي		تشيك على الدبل تشيك على السيلنسر (الشكمان)
System. Check tire &	فحص تواير وعمل	crack	كسر في الضوء الخلفي	drive check Silencer	تشيك على السيلنسر
System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings	فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة +		كسر في الضوء الخلفي	drive check Silencer	تشيك على السيلنسر
System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount	فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات		كسر في الضوء الخلفي	drive check Silencer	تشيك على السيلنسر
System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Rear differential mount replacement. Slight engine oil leak.	فحص توایر وعمل میزانیة تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کراسی ماکینة تبدیل کرسی دفرنش خلفی تهریب زیت ماکینة خفیف		كسر في الضوء الخلفي	drive check Silencer	تشيك على السيلنسر
System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Rear differential mount replacement. Slight engine oil	فحص تواير وعمل ميزانية تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كراسي ماكينة تبديل كراسي دفرنش تبديل كرسي دفرنش خلفي		كسر في الضوء الخلفي	drive check Silencer	تشيك على السيلنسر
System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Rear differential mount replacement. Slight engine oil leak. Leakage from	فحص توایر وعمل میزانیة تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کراسی ماکینة تبدیل کرسی دفرنش خلفی تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت ماکینة خفیف		كسر في الضوء الخلفي	drive check Silencer	تشيك على السيلنسر
System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Rear differential mount replacement. Slight engine oil leak. Leakage from steering box	فحص توایر وعمل میزانیة تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کراسی ماکینة خلفی تبدیل کرسی دفرنش خلفی تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت من مجموعة الستیرنج		كسر في الضوء الخلفي	drive check Silencer	تشيك على السيلنسر
System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Rear differential mount replacement. Slight engine oil leak. Leakage from steering box Gear service	فحص توایر وعمل میزانیة تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کراسی ماکینة خنفی تبدیل کرسی دفرنش خلفی تهریب زیت ماکینة خفیف الستیرنج سیرفیس جیر		كسر في الضوء الخلفي	drive check Silencer	تشيك على السيلنسر
System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Rear differential mount replacement. Slight engine oil leak. Leakage from steering box Gear service Engine service	فحص توایر وعمل میزانیة تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کراسی ماکینة خلفی خلفی تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت من مجموعة الستیرنج سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة		كسر في الضوء الخلفي	drive check Silencer	تشيك على السيلنسر
System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Rear differential mount replacement. Slight engine oil leak. Leakage from steering box Gear service Engine service General	فحص توایر وعمل میزانیة تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کراسی ماکینة خلفی تبدیل کرسی دفرنش خلفی تهریب زیت ماکینة خفیف الستیرنج سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك سیرفیس بریك		كسر في الضوء الخلفي	drive check Silencer	تشيك على السيلنسر
System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Rear differential mount replacement. Slight engine oil leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check	فحص توایر وعمل میزانیة تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کراسی ماکینة خلفی تبدیل کرسی دفرنش خلفی تهریب زیت ماکینة خفیف الستیرنج سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك سیرفیس بریك سیرفیس بریك العامة		كسر في الضوء الخلفي	drive check Silencer	تشيك على السيلنسر
System. Check tire & Wheel alignment. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Rear differential mount replacement. Slight engine oil leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check	فحص توایر وعمل میزانیة تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کراسی ماکینة خلفی تبدیل کرسی دفرنش خلفی تهریب زیت ماکینة خفیف الستیرنج سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك سیرفیس بریك سیرفیس بریك العامة		كسر في الضوء الخلفي	drive check Silencer	تشيك على السيلنسر

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car						
Fully painted + traces of heart		صبغ كامل +يوجد اثر قلب				
Terms for submitting a vehicle retrieval request			شروط تقديم طلب استرجاع المركبة			
يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه 1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية. 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر						

ر- يم المواح على ب اربعي المرب عي الحراء الخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.
1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.
2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.
3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.
The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:
- Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
- The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
- Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## تنو به

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نمانه

خليَّ شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البياتات الواردة في هذا لوثيقة.

3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.