تقرير المركبة									
Car Sticker	Y-7327	رقم الملصق	Car Motors	ford	علامة المركبة				
Chassis Number	2LNM84W99X602507	رقم الشاسيه	Car brand	Lincoln	فئة المركبة				
Milage	81488	العداد	Man.Year	2009	سنة الصنع				

الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis		
No Issues	لا يوجد ملاحظات	No i			No issues	لا يوجد ملاحظات
110 200000			, ou o o		100000	
		ļ				
		<u> </u>				
		<u> </u>				
		<b>-</b>				
Mechanic	الميكانيك - hs		Visual	النظري -	Others	اخری - ۵
Check	113		Visual	- <u>, — ,                                 </u>	Air	, - <u>(, ) -</u> '
Suspenssion	تشيك نظام التعليق	<sub>No. T</sub>	SCHOC	۷ ، د د د د د د د د د د د د د د د د د د	conditioning	تشيك على المكيف
System.	سیت سام استین	'''	sucs	، يوجد سرحصت	check	سیت حی اسیت
					CHECK	
Engine belt and bearings	تبديل سير الماكينة +	l				
replacement.	البرينجات	l				
Gear service	سيرفيس جير					
Engine service	سيرفيس ماكينة					
General	تشريك على الكهرياء					
electrical check	تشييك على الكهرباء العامة	l				
olooti loui ollook						
		<u> </u>				
		<u> </u>				
		<del>                                     </del>				
	N	lotes R	elated to the	دخات تخص المركبة - Car	ملا	

I

Front left and right fender + rear left fender + front and rear bumper + plastic pads

رفرف امامي يمين يسار +رفرف خلفي يسار +صدام امامي خلفي +كت بلاستك

# Terms for submitting a vehicle retrieval request

### نروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشُة) من داخل تطبيق مزاد قطر

ريتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

- يتم سوره صور في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جَسور الشاصي. - وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جَسور الشاصي. - وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من النحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

- ورود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

# The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

## 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

#### تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات الماد

يُ شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا قة

يتم توفير هذا النقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.