تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7294	رقم الملصق	Car Motors	CADILLAC	علامة المركبة		
Chassis Number	1G6A91RS8H0126724	رقم الشاسيه	Car brand	ATS	فئة المركبة		
Milage	64,020.00	العداد	Man.Year	2017	سنة الصنع		

Engine	الماكينة - ﴿	Gear	الجير -	الشاصي - Chassis	
Check oil Lefters		Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Front chassis	طعج/تعديل راس شاصي امامي يسار
Engine roughness	خشونة في الماكينة			Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعدیل راس شاصی امامی یمین
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت			Rear chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعدیل راس شاصي خلفي یسار
				Rear chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعدیل راس شاصي خلفي یمین
				Rock hit.	ضرب حصا
<u> Mechanic</u>	الميكانيك - hs	النظري - Visual		اخری - Others	
		7.00.0.	<u> </u>		5 55
Repair Suspension	تصليح نظام التعليق		لا يوجد ملاحظات	Silencer (exhaust)	
Suspension System.	تصليح نظام التعليق			Silencer	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Suspension	تصليح نظام التعليق تبديل سير الماكينة + البرينجات			Silencer (exhaust)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement.	تبديل سير الماكينة +			Silencer (exhaust)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak.	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کراسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف			Silencer (exhaust)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Gear service	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کراسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف سیرفیس جیر	No Issues		Silencer (exhaust)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کراسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة	No Issues		Silencer (exhaust)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service Brake service	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کراسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك	No Issues		Silencer (exhaust)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کراسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة	No Issues		Silencer (exhaust)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service Brake service General	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کراسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك	No Issues		Silencer (exhaust)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service Brake service General	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کراسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك	No Issues		Silencer (exhaust)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service Brake service General	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کراسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك	No Issues		Silencer (exhaust)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service Brake service General	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کراسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك	No Issues		Silencer (exhaust)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service Brake service General	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کراسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك	No Issues		Silencer (exhaust)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service Brake service General	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کراسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك	No Issues		Silencer (exhaust)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service Brake service General	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کراسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك	No Issues		Silencer (exhaust)	
Suspension System. Engine belt and bearings replacement. Engine mount replacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service Brake service General	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کراسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك	No Issues		Silencer (exhaust)	

	N	lotos Bolated to the	دظات تخصر الدرية على	N •			
	ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car						
Complete dyeing Check on the operating system		صبغ كامل تشيك على نظام التشغيل					
Terms for submitting a vehicle retrieval request			شروط تقديم طلب استرجاع المركبة				
بتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه							
- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الإلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية. 2- تعتبر الله من المرتبع من تراسل (((المرتبط الم							
قديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر لموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.							
			ا - محود ضدر في الشاصب (لا نشمان اي احز اء اخري، مد تنطة بالشاصب) مثل رياس الشاصب ا				

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:
- Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
- The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
- Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ته به

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني.

2- وَجُودَ عطَّلَ رَنْيِسي في المُحرِك بِمنعُ المركبة من التحرُك في الطرقاتُ بشكلُ طبيعي ما لمَّ ينتم ذكرهَ في التقريرُ أعلاه. 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

> تعلي ... تعلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البياتات الواردة في هذا اله ثبقة.

يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.