تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7354	رقم الملصق	Car Motors	Toyota	علامة المركبة			
Chassis Number	Jtmdu09j5b4032679	رقم الشاسيه	Car brand	Land Cruser g	فئة المركبة			
Milage	380374	العداد	Man.Year	2011	سنة الصنع			

الماكينة - Engine		الجير - Gear		الشاصي - Chassis		
Slight smoke	دخان بسيط	Gear clutch check.	تشييك كلتش الجير		ضرب حصا	
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت			Chassis painted previously	تم صبغ الشاصي من قبل	
Engine roughness	خشونة في الماكينة			Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة	
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت					
Misfire in engine.	تقطيعة/خلل في المحرك.					
	الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		اخری - Others	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	crack	كسر في الزجاج الامامي	Air conditioning check	تشيك على المكيف	
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Front light crack	كسر في الضوء الامامي	Steering joints check	تثبيك على الجمبينات البانة	
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة			Four-wheel-drive not working	الدبل لا يعمل	
Front differential mount replacement.	تبدیل کرس <i>ی</i> دفرنش امام <i>ی</i>					
Rear differential mount replacement.	تبدیل کرسی دفرنش خلفی					
Engine weakness.	ضعف في الماكينة					
Gear service	سيرفيس جير					
Engine service	سيرفيس ماكينة					
Brake service	سيرفيس بريك					
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة					
			1			

	Notes Polated to the	دظات تخصر الدرية	٧.				
ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car							
Complete dyeing		صبغ كامل					
Terms for submitting a vehicle	شروط تقديم طلب استرجاع المركبة						
يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه							
1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية .							
- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر - يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.							
يم الحوات على حب اربع على الحوات الحرى مرتبطة بالشاصمي) مثل راس الشاصمي او جسور الشاصمي. وجود ضرر في الشاصمي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصمي) مثل راس الشاصمي او جسور الشاصمي.							
رد عطل رئيسي في المُحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقاتُ بشكل طبيعي ما لمّ يتم ذكره في التقريرُ أعلاه.							

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:
- Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
- The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
- Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.

3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.