تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7351	رقم الملصق	Car Motors	Honda	علامة المركبة		
Chassis Number	2HGFE2F25PH105320	رقم الشاسيه	Car brand	Civic	فئة المركبة		
Milage	5,598.00	العداد	Man.Year	2023	سنة الصنع		

Willage	3,390.00		Wall. Teal	2023	Ę
Fnging	الماكينة - و	Gear	الجير -	Chassis	الشاصي - ٥
No Issues	لا يوجد ملاحظات			Rear chassis (left) Head	طعج/تعديل راس شاصي خلفي يسار
				Dent/Repair Rear chassis	معج/تعديل راس شاصي خلفي يمين
				(Right) Head Dent/Repair	خلفي يمين
Marshaute	In a direction	\C	to eta	Other	.,
الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		اخری - Others	
Engine service	سيرفيس ماكينة	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
		lotes Related to the	دظات تخص الما كية - Car	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
			رکمات حصل (عمر جود)		
Trunk door paint + rear flap, right and left				خلف <i>ي</i> يمين يسار	صبغ باب الشنطة +رفرف.

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

## ىروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

3- يتم المُوافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حالٌ ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

1- وَجُود ضَرَرَ فِي الشَّاصِي (لا يشمل أي اجزاء آخرى مرتبطة بالشَّاصَيّ) مثل رأس الشَّاصي أو جَسُور الشَّاصي. 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلام.

3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.