		لمركبة	تقرير ا		
Car Sticker	Y-7381		Car Motors	Jeep	علامة المركبة
Chassis Number	1C4HJXDNXLW255156		Car brand	Rangler	فئة المركبة
	-				سنة الصنع
Milage	95,759.00	12201	¹ Man.Year	2020	اللكة التفتع
Engine - الماكينة		Chassis - الشاصي Gear - الجير		Chassis	
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	No issues	لا يوجد ملاحظات	No issues	لا يوجد ملاحظات
Engine roughness	خشونة في الماكينة				
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت				
pamp oncon					
at the transfer	la alamatalan	te eti	\		Others
	lechanichs	- النظري	Visual	,	Others
Check Suspenssion System.	تشيك نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Slight engine oil leak.	•				
				!	
Gear service	سير فيس جير				
Gear service	سیر فیس جیر				
Gear service	سیر فیس جیر				
Gear service	سیر فیس جیر				
Gear service	سیر فیس جیر				
Gear service	سیر فیس جیر				
Gear service	سیر فیس جیر				
Gear service	سیر فیس جیر				
Gear service	سیر فیس جیر				
Gear service	سیر فیس جیر				
Gear service	سیر فیس جیر				
Gear service	سیر فیس جیر				
Gear service	سیر فیس جیر				
Gear service	سیر فیس جیر				
Gear service	سیر فیس جیر				
Gear service	سیر فیس جیر				
Gear service	سير فيس حير		تخص المركبة - Car	ملاحظ	
Gear service Engine service	سير فيس حير	es Related to the	ت تخص المركبة - Car		منخ البانة +جنب يمين +باب النا
Gear service Engine service	سير فيس جير سير فيس ماكينة	es Related to the	ت تخص المركبة - Car		صدغ البانة +جنب يمين +باب الن

_____i____i

للروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

.وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

هیونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يتم تُوفير هذا التقرير استنادًا إلى مُوافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحيةً .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير