تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7378	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة				
Chassis Number	Jtehj09jx65145338	Car brand رقم الشاسيه	GXR	فئة المركبة				
Milage	309,489.00	אבונשטו Man.Year	2006	سنة الصنع				

Milage	309,489.00	ادعل	¹Man.Year	2006	منة الصنع
- الماكينة	Engine	Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
				Front chassis (Right)	,
Slight smoke	دخان بسيط	Shock on Shifting.	دقة على الجير	Head Dent/Repair	مامي يمين
Engine roughness	خشونة في الماكينة	Gearbox delay	تاخير في الجير	Rock hit.	ضرب حصا
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +	Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +		
pump check	مضخة الزيت	turbine check	التوربين	previously	م صبغ الشاصي من قبل
				Rust on the Chassis	ملا اسفل السيارة
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	ا - اخری	Others
Repair Suspension				Air conditioning	
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	check	شيك على المكيف
Coolant and					
temperature hoses check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة			Four-wheel-drive not working	لدبل لا يعمل
CITCON.	سيب شورات المدم المسوارة			Silencer (exhaust)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف			check	شيك على السيلنسر (الشكمان)
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Slight differential oil					
leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة المتنات				
Gear service	الستير نج				
	سير فيس جير سر فيس ماكن ة				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service General electrical	سیر فیس بریك				
check	تشييك على الكهرباء العامة				
			1	!	[
		! !			

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car سبغ كامل Complete dyeing

Terms for submitting a vehicle retrieval request

لمروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

. وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركّ في الطرقات بشكل طبيّعي ما لم يتم ذكره في التّقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

for the report's content, whether mentioned or not.

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

_ = 55@ ¹	
The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of	يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي
information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's	تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.
based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify	يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية
information independently before deciding, and only the seller is responsible	. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير