تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7444	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة			
Chassis Number	Jtmdu09j5b4032679	Car brand رقم الشاسيه	Land Cruser g	فئة المركبة			
Milage	380,374.00	אבונשטו Man.Year	2011	سنة الصنع			

- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
Slight smoke	دخان بسيط	Gear clutch check.	تشبيك كلتش الجير	Rock hit.	ضرب حصا
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت			Chassis painted previously	تم صبغ الشاصي من قبل
Engine roughness	خشونة في الماكينة			Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +				
pump check	مضخة الزيت				
Misfire in engine.	.تقطيعة/خلل في المحرك				
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual) - اخرى	Others
Repair Suspension		Front windshield		Air conditioning	
System.	تصليح نظام التعليق		كسر في الزجاج الامامي		تشيك على المكيف
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Front light crack	كسر في الضوء الامامي	Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة			Four-wheel-drive not working	الدبل لا يعمل
Front differential	11 8:				
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي				
Rear differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Engine weakness.	ضعف في الماكينة				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سیر فیس بریك				
General electrical	25.025				
check	تشييك على الكهرباء العامة				
				to 51	
	Not€	es Related to the	ات تخص المركبة - Car	ملاحط	

Complete dyeing	صبغ كامل

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

ر برا المركبة من مركز نا المعتمد فقط (الدولي الإلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجود ضرر في الشامسي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشامسي) مثل راس الشامسي او جسور الشامسي - 1. . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بسكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التعرير ، اعده -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني بَخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن نقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يتم توفير هذا التقرير استئاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية . ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير