

**INTERNATIONAL  
GERMAN**



# الدولي الألماني

**لفحص وصيانة السيارات**  
**فحص بالكمبيوتر \* اصلاح مكيفات السيارات \* اصلاح كهرباء السيارات**

نوع السيارة : GMC رصاصي  
رقم اللوحة : ٣٢٩٧٩  
موデيل السيارة : ٢٠١٨

نوع الفحص : جير - ماكينة - شاصي  
وقت الفحص : ٠١:٤٠ PM  
تاريخ الفحص : ٢٠٢٤-٠٥-٠٩

### ملاحظات عامة على السيارة

- ١ حلا وطبعات حصال اسفل السيارة
- ٢ تم رش الشاصي جار + لم يتم الفحص بدقه (المحل غري مسؤول)
- ٣ تعديل وطبع وسط الشاصي امامي يسار
- ٤ كسر في كيت رفرف امامي يمين + تشيك على السيلنسر
- ٥ دعمه وتعديل في الواجهة الامامية + اجزاء من البدوي
- ٦ تم تبديل رفرف امامي يسار + كسر في زجاج امامي + شبكة
- ٧ تم فك كرنكيس جير
- ٨ سرفيس ماكينة وجير + تشيك على جنزير الصدر وطرمبة زيت ماكينة وجير
- ٩ وزنية رودات + تشيك على التواير + ليت تواير
- ١٠ تم تركيب فلتر رئيس + طبعات وخدوش في البدوي من الخارج
- ١١ سرفيس مكيف + تبديل كرسي ماكينة + تبديل بونجات سير ماكينة

الصبغ	فحص	قوة الماكينة:
١ بانه + كيت صدام امامي	%	٨٩
٢ رفرف امامي يسار		
٣ رفرف خلفي يسار		

تم فحص الصبغ بناء على رغبة العميل  
The dye was tested according to the customer's desire

للإستفسار و الصيانة  
زياد  
16848

توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالتالي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظريا - الجير عنقيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل