تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7388	Car Motors رقم الملصق	فلوكس ويجين	علامة المركبة				
Chassis Number	VVWCG21K49W46339	Car brand رقم الشاسيه	فالوج	فئة المركبة				
Milage	165,154.00	Man.Year בונשטו	2009	سنة الصنع				

- الماكينة	Engine	Gear - الجير		- الشاصي	· Chassis
	Liigiiic	Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +		C1103313
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	turbine check		Rock hit.	ىر ب حصا
	خشونة في الماكينة		0,33		
Engine roughness Timing chain and oil	,				
pump check	سليب على جنرير الصدر + مضخة الزيت				
pump cricek					<u> </u>
					<u> </u>
M - الميكانيك	ochaniche	المنظر	· Visual	اذره	Others
	ecnamicus	- النظري	visuui	- احری	Others
Repair Suspension System.	تصايح نظاه التعايق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	No Issues	يوجد ملاحظات
Engine belt and	ـــي ـــم ،ـــي	Dack light crack	سر ي اسوم اسي	110 133003	<u>ر</u> ب حرــــــ
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات				
Gear mount					<u>.</u>
replacement.	تبديل كراسي جير				
Engine mount					
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Leakage from	تهريب زيت من مجموعة				
steering box	الستيرنج				
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				
			:	; :	

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Painting the right doors + front and rear bumpers + the rest of the paint is faded

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احصار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي - 1. . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم نكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

هيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير