تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7385	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة				
Chassis Number	6T1BF9FK0FX583125	Car brand رقم الشاسيه	Camry	فئة المركبة				
Milage	274,566.00	אבונשטו Man.Year	2015	سنة الصنع				

Milage	274,566.00	ادعلا	∆Man.Year	2015	سنة الصنع	
- الماكينة	Foreign	- Gear الجير		- الشاصي	Chassis	
- (بهادیت-	Engine		4	,	CHUSSIS	
Slight smoke	دخان بسیط	Gear changes and turbine check		Head Dent	No Translation	
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت			Front chassis (Right) Head Dent	No Translation	
Engine roughness	خشونة في الماكينة			Rock hit.	ضرب حصا	
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +					
pump check	مضخة الزيت					
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual) - ا خ رى	Others	
Repair Suspension						
System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة	
Check tire & Wheel				Silencer (exhaust)		
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Engine belt and bearings	. incl. 11					
replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات					
Engine mount						
replacement.	تبديل كراسي ماكينة					
Engine weakness.	ضعف في الماكينة					
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف					
Slight gearbox oil						
leak.	تهریب زیت جیر خفیف					
Gear service	سير فيس جير					
Engine service	سيرفيس ماكينة	į				
Brake service	سير فيس بريك					
General electrical	interest at an					
check	تشييك على الكهرباء العامة	<u> </u>				
		<u> </u>				

Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة صبغ كامل

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يم سبب سبب من سرين سبب المادو وسروسه من من سببي مرد على المادي ا

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصربا فقط ولا بجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير