تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7403	Car Motors رقم الملصق	Infiniti	علامة المركبة			
Chassis Number	JN8AS05Y57X010218	Car brand رقم الشاسيه	FX35	فئة المركبة			
Milage	201,938.00	Man.Year בונשטו	2007	سنة الصنع			

Milage	201,938.00	ios-i-man.tear		2007	
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
Slight smoke	***************************************	Gearbox delay	تاخير في الجير	Rock hit.	ضرب حصا
		Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +		
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	!	التوربين		
Engine roughness	خشونة في الماكينة				
Timing chain and oil					
pump check	مضخة الزيت				
	<u> </u>				
4.00		to att.			
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	,) - اخرى	Others
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Air conditioning	تشيك على المكيف
Check tire & Wheel	تصليح نظام التغليق	ino issues	ړ يوجد مدخصات	CHECK	تشيب على المحيف
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة
Engine belt and				,	
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات				
Coolant and					
temperature hoses check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Engine weakness.	ضعف في الماكينة	{			
Slight engine oil leak.		,			
Slight gearbox oil	هريب ريب حيب				
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Leakage from	تهريب زيت من مجموعة				
steering box	الستيرنج				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				
	\				
		•		:	

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car									
Complete dyeing				صبغ كامل					
Terms for submitting a vehi	cle retrieval request			شره ط تقديم طلب استرجاع المركبة					

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3 .وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

هيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية