

لدولي الالماني

شركة
INTERNATIONAL GERMAN


فحص وصيانة السيارات

فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارة

نوع السيارة : هيونداي ابيض
رقم اللوحة : 256883
موبيل السيارة : 2017

نوع الفحص : جير ماكينة شاصي
وقت الفحص : 06:50
تاريخ الفحص : 2024-04-28

ملاحظات عامة على السيارة



- ١ كسر في الليت الخلفي يمين
- ٢ طعجات وخدوش بسيط في البدوي
- ٣ تعديل في مؤخرة السيارة دعمة
- ٤ طعج في قاعدة الصدام الخلفي
- ٥ تبديل بوشات اذرعة خلفي
- ٦ طعجات اسفل السيارة اثر مطبات
- ٧ تبديل كرسي الجير + ربلات استيرينج
- ٨ كسر في كفرات سفلية + تشيك على هوز مبرد زيت الجير
- ٩ طعج في جسر الرديتر + تعديل في الواجهة الامامي دعمة
- ١٠ تبديل كاسكت خطاء الصبابات + كاسكت صدر الماكينة
- ١١ تشيك على طبة كرنكس الماكينة + تبديل اذرعة عامود التوازن امامي
- ١٢ تبديل ربلات اكسل يمين يسار خارجية + تبديل جامبينات البانة
- ١٣ خسيل اسفل الماكينة + تشيك الهينه امامي + تبديل كرسي الماكينة
- ١٤ سرفيس ماكينة وجير + تبديل ببرينجات امامي + تشيك التوابير
- ١٥ تشيك جنزير الصدر + طرombie زيت ماكينة وجير

الجانب اليمين	الجانب اليسار	الصدامين	الصبغ	فحص	%	88	قوة الماكينة:

توقيع الـ

تم فحص السيارة كالتالي

حرك على الكمبيوتر - الشاصي نظرياً - الجير عن القيادة

حل غير مسؤول عن أي أغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح

يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.

ص الصبغ بناء على طلب العميل

1 - P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - E-mail: w.checking@yahoo.com - ص.ب: ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني : ٦٦٦٦٦٦٦١, ٣٣٦٦٣٦٦١ - شارع سلوى بجوار إشارات اللقانم وعين خالد