		7 - 1				
		المركبة				
Car Sticker	Y-7477		Car Motors	FORD	علامة المركبة	
Chassis Number	1FTEW1EB3LFA29630		Car brand	F150	فنة المركبة	
Milage	171,022.00	ادعل!	Man.Year	2020	سنة الصنع	
- الماكينة	Engine	- الجير ine		Chassis - الشاصي		
	تشبيك على جنزير الصدر +	<i>J.</i>	Gedi	٠	enassis	
pump check	مضخة الزيت مضخة الزيت	No issues	لا يوجد ملاحظات	No issues	لا يوجد ملاحظات	
	<u> </u>					
المادية الفريدية المادية الماد	lechanichs	, tasti	Vieugl	ا - اخرى	Othors	
	lecnanicns	- النظري			otners	
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Gear service	سير فيس جير			on our	(6 / 5 %	
Engine service	سيرفيس ماكينة					
	ļ					
	<u> </u>					
	Note	es Related to the	ات تخص المركبة - Car	ملاحظ		
Left side paint. Front	fender, right front bum	iper		يمين صدام امامي	صبغ جنب يسار. رفرف امامي	
					شروط تقديم طلب استرجا	

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكبة -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3 . وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

هيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير