تقرير المركبة						
Car Sticker	Y-7540	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة		
Chassis Number	JTMHT09J4B5085971	Car brand رقم الشاسيه	GXR	فئة المركبة		
Milage	18,386.00	אבונשטו Man.Year	2011	سنة الصنع		

الماكينة – E Slight smoke Check oil Lefters Timing chain and oil pump check		- الجير Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير +		Chassis طعج/تعديل راس شاصي
Slight smoke Check oil Lefters Timing chain and oil		Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +	Front chassis (left)	,
Check oil Lefters Timing chain and oil					طعج العدين راس ساصني
Check oil Lefters Timing chain and oil		tarbine check	التوريين	Head Dent/Repair	مامي يسار
Timing chain and oil		·	ــوريين	Front chassis (Right)	
Timing chain and oil	تشييك لفترات الزيت			Head Dent/Repair	طعب ريعين رياس ساطني مامي يمين
	تشبیك على جنز بر الصدر +				
	مضخة الزيت			Rock hit.	نىرب حصا
:				Rust on the Chassis	علا اسفل السيارة
					[
Me - الميكانيك	chanichs	- النظري	Visual) - اخرى	Others
Repair Suspension				Four-wheel-drive	
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	check	شيك على الدبل
Check tire & Wheel				Silencer (exhaust)	
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			check	شيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine belt and					
bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Gear mount	البرينجات				
replacement.	تبديل كراسي جير				
Engine mount	و کی				
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Front differential					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي				
Rear differential					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Slight differential oil					
leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سیر فیس بریك				
General electrical	3 1-11 1 ch 1- d 30				
check	تشييك على الكهرباء العامة				
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	1

	ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car					
Complete dyeing		صبغ كامل				
Terms for submitting	g a vehicle retrieval request	شروط تقديم طلب استرجاع المركبة				
يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3 . وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1						

وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير

.وجود عطل رئيسي في المُحرك يمنع المركبة من التحرُّك في الطرقات بشكلٌ طبيعي ما لم يتمُّ ذكره في التقرير أعلاه -2