		لمركبة	تقرير ا		
Car Sticker	Y-7456		Car Motors	سزكل	للامة المركبة
Chassis Number	JTJHY00W1L4316002		Car brand	LX 570	ة المركبة
Milage	158,830.00		Man.Year	2020	نة الصنع
village	150,050.00	,-ح <u>-</u> ب	-Man.real	2020	<u></u>
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	· Chassis
	تشبيك على جنزير الصدر +	J	- Ccui	٠	Gnassis
pump check	ي ع . رير مضخة الزيت	No issues	لا يوجد ملاحظات	Rock hit.	سرب حصا
!!			-		
	lechanichs	- النظري	Visual	- اخرى	Others
Check Suspenssion System.	تشيك نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	يوجد ملاحظات
	سیت تحام اسمین		، پوجد محرصت	110 155065	یوجد شرخصت
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Gear service	سير فيس جير				
					-
Engine service	سیر فیس ماکینة سیر فیس بریك				
Brake service	استر فس پر بت				
	.3.0.3				
	3.0.23				
	5,013				
		es Related to the	ات تخص المركبة - Car	ملاحظ	
Front bumper paint		es Related to the	ات تخص المركبة - Car	ملاحظ	سبغ صدام امامی

مروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

.وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges. The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا النقرير معد بصرياً فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي يركبي حمر المستطرين ينخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسرولية عن فقة أو اكتمال اللينانات الواردة في هذا الونيفة يهّم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويُعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير