تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7449	Car Motors رقم الملصق	Rang rover	علامة المركبة				
Chassis Number	SALLSAA548A122714	Car brand رقم الشاسيه	Sport 4.2	فئة المركبة				
Milage	344,293.00	Man.Yearدונשטו	2008	سنة الصنع				

Milage	344,293.00	ادعلا	≟Man.Year	2008	سنة الصنع
- الماكينة	- Engine	Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
	Lingine		,	- اــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	CHUSSIS
Slight smoke	دخان بسيط	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Rock hit.	ضرب حصا
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت			Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
Timing chain and oil pump check	تشییك على جنزیر الصدر + مضخة الزیت				
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual) - ا خ رى	Others
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Front windshield crack	كسر في الزجاج الامامي	Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة
Engine belt and					
bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات			Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine mount replacement.	تبديل كر اسي ماكينة				
Coolant and temperature hoses check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Slight engine oil leak.					
Slight gearbox oil leak.	مرد				
Leakage from	تهريب زيت من مجموعة				
steering box Gear service	الستيرنج				
	سیر فیس جیر سدر فیس ماکندهٔ				
Engine service General electrical	سير فيس ماكينة				
check	تشييك على الكهرباء العامة				
		i	1	L	

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Paint the pan + left front fender + front and rear bumper + the rest of the paint is faded

صبغ البانة +ر فر ف امامي يسار +صدام امامي خلفي +باقي الصبغ باهت

Terms for submitting a vehicle retrieval request

سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

ضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطّبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3. . وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي - 1

. وجود عطل رئيسي في المُحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

.وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيّعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير