تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7599	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة				
Chassis Number	6T18F9FK8EX525388	Car brand رقم الشاسيه	Camry	فئة المركبة				
Milage	226,486.00	אבונשטו Man.Year	2014	سنة الصنع				

Milage	226,486.00	دعل	¹-Man.Year	2014	سنة الصنع
- الماكينة	Engino	- الجير		الشام	Chassis
- الماكيلة	Engine	- الجير	· Gear		Chassis
			1	Rear chassis (left)	1 1 1 1 1 1 1
Slight smoke	دخان بسیط	Gearbox weakness	.,	Dent/Repair	لعج/تعديل شاصىي خلفي يسار
Cl 1 :11 (t	m . H m l m l /l &m	Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +		طعج/تعديل راس شاصىي
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	turbine check	التوربين	Head Dent/Repair	مامي يسار
Engine roughness	خشونة في الماكينة			Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي
	<b>.</b>			rieau Denvicepaii	مامي يمين
Timing chain and oil pump check	سبيك على جنرير الصدر + مضخة الزيت			Rock hit.	1 ( ) .:
pullip check	مصحه الريب			ROCK IIIL.	نرب حصا
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	ا - ا <b>خ</b> ری	Others
Repair Suspension		Front windshield		Silencer (exhaust)	
System.	تصليح نظام التعليق		كسر في الزجاج الامامي		ليك على السيلنسر (الشكمان)
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات				
Gear mount					
replacement.	تبديل كراسي جير				
Engine mount					
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Leakage from	تهريب زيت من مجموعة				
steering box	الستيرنج س مجود الستيرنج				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سیر فیس ماکینة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
	,	(			
Airbag check	تشيك على الايرباق				
					<u> </u>
	<b>.</b>	L	.1	L	4

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car							
Full dye	صبغ كامل						
Terms for submitting a vehicle retrieval r	equest		اع المركبة	شروط تقديم طلب استرجا			
يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه							
احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1							
ثم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3							
یم امترات عملی بساریب علی استاد استانی مثل راس الشاصمی او جسور الشاصمی او جسور الشاصمی -1 رجود ضرر فی الشاصمی (لا یشمل ای اجزاء اخری مرتبطة بالشاصمی) مثل راس الشاصمی او جسور الشاصمی -1							
يد عطل رئيسي في المُحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لمّ يتم ذكره في التقرير أعلاه2							

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

## 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges. The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

report.

## ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير محد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3