تقرير المركبة						
Car Sticker	Y-7583	Car Motors رقم الملصق	دروف	علامة المركبة		
Chassis Number	1fa6p8cf4f5390090	Car brand رقم الشاسيه	جنتسوم	فئة المركبة		
Milage	117,572.00	אבונשטו Man.Year	2015	سنة الصنع		

Engine - الماكينة		Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +			Front chassis (left)	طعج/تعديل راس شاصىي
pump check	مضخة الزيت	No issues	لا يوجد ملاحظات	Head Dent/Repair	امامي يسار
				Front chassis (Right)	
				Head Dent/Repair	امامي يمين
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual) - اخرى	Others
Check Suspenssion	certainens	پ چې	Visual	Silencer (exhaust)	Juliers
System.	تشيك نظام التعليق	Front light crack	كسر في الضوء الامامي		تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Rear differential					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				

Full dye		صبغ كامل
Terms for submitting a vehicle retrieval request		شروط تقديم طلب استرجاع المركبة
		يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه
	قل الملكية -1	احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نـ
		يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2
	. أعلاه -3	يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير

وجود عطل رئيسيَّ في ّناقل الحركة يّمنع المركبة من التحركُ في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3 The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

هيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير

. وجود ضرر في التماضي الآيشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثّل راس الشاصي او جسور الشاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2