تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7616	Car Motors رقم الملصق	TOYOTA	علامة المركبة				
Chassis Number	115000	Car brand رقم الشاسيه	VXR	فئة المركبة				
Milage	193,421.00	אבונשטו Man.Year	2018	سنة الصنع				

Milage	193,421.00	ادعل	²Man.Year	2018	سنة الصنع	
250	100, 121.00			2010	- C	
Engine - الماكينة		- Gear - الجير		Chassis - الشاصي		
Timing chain and oil				Chassis not	فحص الشاصي غير دقيق	
pump check	مضخة الزيت	No issues	لا يوجد ملاحظات	inspected due to gar	لوجود جار	
15 15 a 15 a 16		ba abi				
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	) - اخرى	Others	
Repair Suspension System.	تصايح نظاه التعايق	Front light crack	كسر في الضوء الامامي	Silencer (exhaust)	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	
Engine mount	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Trone light cruck	ــر ي ،ــر ، ، ، ،	CHECK	(J) J	
replacement.	تبديل كراسي ماكينة					
Rear differential						
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي					
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف					
Gear service	سیر فیس جیر					
Engine service	سير فيس ماكينة					
Brake service	سير فيس بريك					
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة					
Airbag check	تشيك على الايرباق					
, a g cricon	J . J G					
	Not	s Dolatod to the	ات تخص المركبة - Car	الم الم		
	NOTE	es Related to the	ات تحص المرحبة - car	<u> </u>		

## صبغ الباتة +رفرف امامي يمين يسار +صدام امامي خلفي +باقي الصبغ باهت يرجى تشيك رقم الشاصي في الشركة الشاصي في الشركة الشاصي في الشركة المركبة Terms for submitting a vehicle retrieval request

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 بتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجَراء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثّل راس الشاصي او جَسُور الشّاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## هىونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي ـ تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة ـ يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية ـ ويعتبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير