

تقرير المركبة				
Car Sticker	Y-7568	Car Motors رقم الملصق	يوليتون	علامة المركبة
Chassis Number	SCBBE53W37C043153	Car brand رقم الشاسيه	فلاتيج سبير	فئة المركبة
Milage	166,632.00	Man.Year دادعها	2007	سنة الصنع
- الماكينة		Gear - الحبر	Chassis - الشاسيه	
Slight smoke	دخان بسيط	Gearbox delay	تأخير في الحبر	ضرب حصار
Check oil Lefters	تشيك لفترات الزيت			
Timing chain and oil pump check	+ تشيك على جنزير الصدر مضخة الزيت			
Misfire in engine.	بنطبيعة/خلال في المحرك			
- الميكانيك		Visual - النظري	Others - اخرى	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليف	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Battery and alternator check تشيك البطارية والدينامو
Engine mount replacement.	تنديل كراسى ماكينة			Air conditioning check تشيك على المكيف
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف			Steering joints check تشيك على الجمادات الباهة
Slight gearbox oil leak.	تهريب زيت حبر خفيف			
Gear service	سرفيس حبر			
Engine service	سرفيس ماكينة			
General electrical check	تشيك على الكهرباء العامة			

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

صفع جنب يمين + صدام امامي خلفي

Right side paint + front and rear bumper

### شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقاً وضمن اندية اتباع الاجراءات أدناه

حضور فحص المركبة من مراكزنا المعتمدة فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية - 1-

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر - 2-

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التالية فقط لا غير في حال لم يتم ذكر في التقرير أعلاه - 3-

وجود ضرر في الشاسي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاسي) مثل رأس الشاسي او جسور الشاسي - 1-

وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2-

وجود عطل رئيسي في نظام الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3-

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

**3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:**

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

### ديونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد صورياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي.  
تخلي شركة مزاد قطر صراحةً عن مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.  
يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع وبنهاية إرفاقه هنا لأغراض توضيحية.  
ويعتبر البائع المسئول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.