تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7591	Car Motors رقم الملصق	BMW	علامة المركبة				
Chassis Number	WBAFG81029L28230Q	Car brand رقم الشاسيه	x6 50i	فئة المركبة				
Milage	106,982.00	Man.Year נונשטו	2009	سنة الصنع				

Milage	106,982.00	ادعل	Man.Year	2009	سنة الصنع
ä:.eltl	Englis	- الجير		- الشا <i>صي</i> Chassis	
- الماكينة					
Slight smoke	دخان بسیط	No issues	لا يوجد ملاحظات	Rock hit.	ضرب حصا
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت				
Engine roughness	خشونة في الماكينة				
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +				
pump check	مضخة الزيت				
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual) - ا خ رى	Others
Repair Suspension				Four-wheel-drive	
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	check	تشيك على الدبل
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات				
Engine mount					
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Rear differential	تريل کې ده ده داد				
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Coolant and temperature hoses					
	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Slight engine oil leak.					
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Leakage from	تهريب زيت من مجموعة				
steering box	الستيرنج				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
			i	i	i

Notes Related to t	نص المركبة - he Car:	ملاحظات تذ		
#ERROR!		لفي	ف امامي يسار +صدام امامي خ	صبغ البانة +رفر
Terms for submitting a vehicle retrieval request			طلب استرجاع المركبة	شر و ط تقدیم ه
remis for submitting a venicle retrieval request	i	1:1 - 1 - 1 - 1 - 1	-	
1.1	Cl 11. 15: ±. 15 + 3-1 - 241.1		ب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند كنة منا الدارات وفقا والدارا	

ار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

. يتم الموافقة على طلب أرجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

.وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

. وجود عطل رئيسيَّ في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي يرجي سم. . تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفقه هنا لأغراض توضيحية . ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير