

INTERNATIONAL
GERMAN



الدولي الألماني

فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات
فحص وصيانة السيارات

نوع السيارة : كيا بيكانتو ابيض
رقم اللوحة : 581979
موديل السيارة : 2022

نوع الفحص : جبر ماكينة شاصي فقط
وقت الفحص : 05:10
تاريخ الفحص : 2024-05-15

ملاحظات عامة على السيارة

١ سرفس للماكينة والجبر

٢ engine / gear service

١ لم يتم فحص الصبغ

٢ paint not checked

فحص
الصبغ

قوة الماكينة: 94 %



المحرك على الكمبيوتر شاصي نظريا - الجير عن القيادة
لا يوجد غير مسؤول عن اي اغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
فحص الصبغ بناء على طلب العميل

توقيع العميل

فحص الصبغ ميكانيكيا
بناء على طلب العميل
The car has not been checked
Checked based on the customer's desire

المحرك على الكمبيوتر شاصي نظريا - الجير عن القيادة
لا يوجد غير مسؤول عن اي اغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
فحص الصبغ بناء على طلب العميل

تليفون : ٦٦٦٦٦٥٣٤, ٣٣٦٦٣٦٦١ - ص.ب : ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني : wchecking@yahoo.com - P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - Tel : 66666534, 33663661

شارع سلوى بجوار إشارات اللغانم وعين خالد

56334

Diagnostic Report

Customer

Vehicle

Year	2022
Make	Kia
Model	Picanto
Engine	4
License	581979

Repair Order

Symptoms

Technician

Last Name	Generic User
-----------	--------------


RO Notes

RepairLink

Tech Notes

Diagnostic Report

Diagnostic Result



MTS 5200 Engine Analyzer © Robert Bosch LLC

Diagnostic Report


Diagnostic Result

Battery Charging Utility

Elapsed Time 00:00.01	Discharge Time 00:00.00	Charge Time 00:00.01
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Battery Voltage

13.86




Status: Charging Battery

Start Battery Charging	Start Discharge of Battery	Stop Battery Charging
------------------------	----------------------------	-----------------------

Diagnostic result

94.0%

44 %	80.8 %	99.9 %
<u>Minimum</u>	<u>Average</u>	<u>Maximum</u>



© GM Corp

Load

print