تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7765	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة				
Chassis Number	JTMDU09J8D4076288	Car brand رقم الشاسيه	G	فئة المركبة				
Milage	302,759.00	Man.Year ^{בוג} שטו	2013	سنة الصنع				

мііаде	302,759.00	-30	-Man.rear	2013	نت التناخ
- الماكينة	Engine	- الجير	· Gear	- الشاصي	Chassis
	تشييك على جنزير الصدر +			Front chassis (right)	
pump check		turbine check		Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي امامي يمين
				Front chassis (left)	طعج/تعديل راس شاصىي
		Differential noise	ونة في الديفرنش	Head Dent/Repair	مامي يسار
				Rock hit.	نىرب حصا
				Rust on the Chassis	علا اسفل السيارة
M - الميكانيك	lechanichs	- النظري	Visual	- ا خ ری	Others
Repair Suspension				Battery and	
System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	alternator check	لييك البطارية والدينامو
Check tire & Wheel				Four-wheel-drive	
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Front light crack	كسر في الضوء الامامي	check	نبيك على الدبل
Front differential				Silencer (exhaust)	
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي			check	سيك على السيلنسر (الشكمان)
Rear differential	1				
mount replacement.	تبديل كر سي دفر نش خلفي				
Slight differential oil leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
Gear service	÷				
	سیر فیس جیر				
Engine service Brake service	سيرفيس ماكينة :	.			
	سير فيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
	<u> </u>				

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Roof paint + rear fender right and left + front and rear bumper Check the suction column + there is a heart sign صبغ السقف+رفرف خلفي يمين يسار +صدام امامي خلفي تشيك على عمود الشفط+يوجد اثر قلب

Terms for submitting a vehicle retrieval request

سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يِّتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

.وجُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجّزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مّثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير