تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7795	Car Motors رقم الملصق	Hyundai	علامة المركبة				
Chassis Number	MALC741C2PM345815	Car brand رقم الشاسيه	Accent	فئة المركبة				
Milage	70,535.00	Man.Year בונ ع	2023	سنة الصنع				

Chassis Number	WALC/41C2FW343613	رے است	cai biana	Accent	— ,-,-,-
Milage	70,535.00	ادعلا	Man.Year	2023	سنة الصنع
- الماكينة	- Engine	- الجير		,	Chassis
Charle Francis a Limba	at this to at an	NI- :	-11- 51	Front chassis (right)	. 11 121.7/1
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك	No issues	لا يوجد مالخطات	Dent/Repair	طعج/تعديل شاصى امامي يمين
Timing chain and oil pump check	تشییك على جنزیر الصدر + مضخة الزیت			Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي امامي يسار
				Rock hit.	يء ر ضرب حصا
				Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
			 	Rust on the Chassis	حد اسفل انسیاره
		<u> </u>			
	lechanichs	- النظري	Visual	- اخرى	Others
Check Suspenssion					
System.	تشيك نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Engine belt and					
bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Gear service	سیر فیس جیر	ζ			
Engine service	·- <del> </del>	<del></del>			
General electrical	سير فيس ماكينة				
check	تشييك على الكهرباء العامة				
Airbag check	تشيك على الايرباق	<del> </del>			

Painting the pan + front fender, right and left + front and rear be

صبغ البانة +رفرف امامي يمين يسار +صدام امامي خلفي

#### Terms for submitting a vehicle retrieval request

# شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 بتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب أرجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجُود صَرر في الشاصي (لا يشمل اي اجَّزاء اخرى مرتبطة بالشاصي مُثل راس الشّاصي او جُسُور الشّاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

# The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

#### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي ـ تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة ـ يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية ـ ويعتبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير