تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7820	Car Motors رقم الملصق	BMW	علامة المركبة				
Chassis Number	WBAKR0106G0T63794	Car brand رقم الشاسيه	X5 35i	فئة المركبة				
Milage	120,724.00	Man.Yearدונשטו	2016	سنة الصنع				

Chassis Number	WBAKR0106G0163/94	Car brand رقم الساسية		X5 35I	قده المرحبه	
Milage	120,724.00	Man.Year בורשטו		2016	سنة الصنع	
- الماكينة	- Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis	
	تشييك على جنزير الصدر +	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوريين	Rear chassis (left) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي خلفي يسار	
- Parrip ericek			095	; !		
				Rock hit.	ضرب حصا	
V - الميكانيك	1echanichs	- النظري	Visual	ا - اخ ری	Others	
Repair Suspension			,	Air conditioning		
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات		تشيك على المكيف	
Gear mount	Α, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Four-wheel-drive		
replacement.	تبدیل کر اسي جیر			check	تشيك على الدبل	
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة					
Slight engine oil leak.	···					
Gear service	سير فيس جير					
Engine service	سيرفيس ماكينة					
Brake service	سيرفيس بريك					
General electrical						
check	تشييك على الكهرباء العامة					
	ļ					
				:		

Painting the front fender, right and left, rear door left, rear fender left, and front and rear bumper

صبغ رفرف امامي يمين يسار +باب خلفي يسار +رفرف خلفي يسار +صدام امامي خلفي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 بتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب أرجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجُود ضرر في الشاصيي (لاَ يشمل اي اجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصيي) مثل راس الشّاصي او جُسُور الشّاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

هىونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي ـ تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة ـ يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية ـ ويعتبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير