تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7841	Car Motors رقم الملصق	BMW	علامة المركبة				
Chassis Number	WBAFG2105DL954373	Car brand رقم الشاسيه	X6,35I	فئة المركبة				
Milage	226,447.00	Man.Year נונשטו	2013	سنة الصنع				

мпаде	226,447.00	الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	-Man.rear	2013	
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
		Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +	,	طعج/تعديل راس شاصىي خلفي
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	turbine check		Head Dent/Repair	سمج بسي راس سسي سي يسار
				Rear chassis (Right)	طعج/تعديل راس شاصىي خلفي
Engine roughness	خشونة في الماكينة			Head Dent/Repair	يمين پمين
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +				
pump check	مضخة الزيت			Rock hit.	ضرب حصا
Misfire in engine.	.تقطيعة/خلل في المحرك				
	<u></u>				
	ļ				
	,				
		<u> </u>			
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	- اخدى	Others
Repair Suspension		2,3		5,	
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة
Check tire & Wheel				Silencer (exhaust)	
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine mount					
replacement.	تبديل كراسي ماكينة	ς			
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Leakage from	تهريب زيت من مجموعة				
steering box	الستير نج				
Gear service	سير فيس جير	.			
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical	تشييك على الكهرباء العامة				
check	سييت على الكهربء العامه				
		<u> </u>			
	N. 4	51111	ات تخص المركبة - Car	te N	

صبغ جنب یمین یسار +صدام امامي څلفي Paint right side left + front and rear bumper

Terms for submitting a vehicle retrieval request

لمروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 بتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب أرجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجُود صَرر في الشاصي (لا يشمل اي اجَّزاء اخرى مرتبطة بالشاصي مُثل راس الشّاصي او جَسُور الشّاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى الطم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير