تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7851	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة				
Chassis Number	JTMHT09JXA5062595	Car brand رقم الشاسيه	Land Cruiser	فئة المركبة				
Milage	289,379.00	אבונשטו Man.Year	2010	سنة الصنع				

Milage	289,379.00	ادعلا	Man.Year	2010	سنة الصنع
- الماكنية	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
	Liigine		تشييك على تبديلات الجير +		
Slight smoke	دخان بسيط	Gear changes and turbine check		Dent/Repair	طعج/تعديل شاصي امامي يسار
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت			Front chassis (right) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي امامي يمين
	تشييك على جنزير الصدر +				
pump check	مضخة الزيت			Rock hit.	ضرب حصا
				Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	ا – اخد ی	Others
Repair Suspension		Front windshield	Visual	Four-wheel-drive	
System.	تصليح نظام التعليق		كسر في الزجاج الامامي		تشيك على الدبل
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine belt and		-			
bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Engine mount					
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Rear differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Coolant and					
temperature hoses check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سیر فیس بریك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
		:			i

Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة Complete paint and traces of an accident that led to the delay المركبة طلاء كامل وآثار حادث أدى إلى انقلاب المركبة

Terms for submitting a vehicle retrieval request

سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

وجُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جُسور الشاصي -1

.وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 .وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي . تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية . ويعتبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير