تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7840	Car Motors رقم الملصق	اتويوت	علامة المركبة				
Chassis Number	JTMDU09J2B4038729	Car brand رقم الشاسيه	G	فئة المركبة				
Milage	209,996.00	Man.Year בונ-عטו	2011	سنة الصنع				

Milage	209,996.00	دعل	¹ Man.Year	2011	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
Slight smoke	دخان بسيط	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل ر اس شاصي امامي يسار
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت			Front chassis (Right) Head Dent/Repair	امامي يمين
Engine roughness	خشونة في الماكينة			Rock hit.	ضرب حصا
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +				
pump check	مضخة الزيت			Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
				Chassis not inspected due to gar	فحص الشاصىي غير دقيق لوجود جار
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	· Visual) - اخرى	Others
Repair Suspension	cerramens	23	·····	Four-wheel-drive	
System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي		تشيك على الدبل
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Front light crack	كسر في الضوء الامامي		
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Engine mount replacement.	تبدیل کر اسی ماکینة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Gear service	سير فيس جير	 			
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
CITCER	سيب على الهرب المداد				

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Pane dye + front fender, right and left, trunk door, front and rear bumper

صبغ البانة +رفرف امامي يمين يسار +باب الشنطة +صدام امامي خلفي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشُ) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

.وجُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجّزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مّثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير