تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7827	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة				
Chassis Number	JTMHX09J6D5028632	Car brand رقم الشاسيه	GXR	فئة المركبة				
Milage	456,525.00	Man.Year נונשטו	2013	سنة الصنع				

Milage	456,525.00	אבונשטן Man.Year		2013	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	- الجير	- Gear	- الشاصي	Chassis
Slight smoke		Gearbox weakness		Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي مامي يسار
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت			Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي مامي يمين
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت			Middle Chassis Dent/Repair	لمعج/تعديل وسط الشاصىي
				Rock hit. Rust on the Chassis	ضرب حصا حلا اسفل السيارة
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	- Visual	: ۱ - اخری	Others
Repair Suspension		Front windshield		Four-wheel-drive	
System.	تصليح نظام التعليق	crack	كسر في الزجاج الامامي	check	شيك على الدبل
Check tire & Wheel				Silencer (exhaust)	
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Front light crack	كسر في الضوء الامامي	check	شيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Engine mount replacement.	تبدیل کر اسی ماکینة				
Front differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي				
Rear differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Coolant and temperature hoses check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Slight engine oil leak.	*	```````````			
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة	#			
Brake service	سير فيس بريك	<			
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
		<u> </u>			

Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة

Pane dye + front right fender + front left door + right rear door + right rear fender + front rear bumper صبغ الباتة +رفرف امامي يمين +باب امامي يسار +باب خلفي يمين +رفرف خلفي يمين +صدام امامي خلفي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

نسروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الإلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

.وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

.وجود عطل رئيسي في المُمرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 .وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير