تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7825	Car Motors رقم الملصق	سديسرم	علامة المركبة				
Chassis Number	WDDGF4KB6CA666996	Car brand رقم الشاسيه	سي180	فئة المركبة				
Milage	285,000.00	אבונשטו Man.Year	2012	سنة الصنع				

Milage	285,000.00	וגשטו	≟Man.Year	2012	سنة الصنع
- الماكينة	Engine Engine	- الجير	· Gear	- الشاصي	Chassis
Check oil Lefters		Gearbox delay	تاخير في الجير	,	ضرب حصا
Check on Ecres		Gear changes and	یر ي .یر تشییك على تبدیلات الجیر +	TOCK THE	
Engine roughness	خشونة في الماكينة	turbine check	التوربين		
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +				
pump check	مصنحة الزيت مصنحة الزيت				
pump encek					
			!		<u> </u>
					<u> </u>
					! !
					! !
			<u> </u>		<u>:</u>
et the thinks	1 11	to eta	\' I	*1	Out
Me - الميكانيك	ecnanicns	- النظري	Visual	,	Others
Repair Suspension				Battery and	
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	alternator check	شييك البطارية والدينامو
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Gear mount					
replacement.	تبديل كراسي جير				
Engine mount					
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Coolant and					
temperature hoses					
	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
		<u> </u>	!		<u>:</u> :
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Slight differential oil					
leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
Leakage from	تهريب زيت من مجموعة				
steering box	الستيرنج				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سیر فیس بریك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		{ 			
		i	.1	L	£

Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة + صبغ البانة +رفرف امامي يمين +صدام امامي خلفي + Painting the pan + right front fender + front and rear bumper

Terms for submitting a vehicle retrieval request

سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجّز اء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسّور الشاصي -1

وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

وجود عطل رئيسيّ في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيّعي ما لم يتم ذكرة في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي . تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية . ويعتبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير