تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7816	Car Motors رقم الملصق	BMW	علامة المركبة				
Chassis Number	WBAFE81059L300196	Car brand رقم الشاسيه	X5	فئة المركبة				
Milage	210,753.00	אבונשטו Man.Year	2009	سنة الصنع				

мііаде	210,753.00	Man.Year		2009	
- الماكينة	Engine	Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
		Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +		
Slight smoke	دخان بسيط	turbine check	التوربين التوربين	Rock hit.	ضرب حصا
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت				
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +	\			
pump check	مضخة الزيت				
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	ا - ا <b>خ</b> ری	Others
Repair Suspension					
System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and					
bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Gear mount					
replacement.	تبدیل کر اسي جیر				
Engine mount					
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Rear differential	11. 8				
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Coolant and temperature hoses					
	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Slight differential oil					
leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical	تشييك على الكهرباء العامة				
check	تشلیب عنی انتهرب انتخاب				
	l		ļ	l	

# ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Painting the front fender, right and left, rear left door, trunk door, and front and rear bumper

صبغ رفرف امامي يمين يسار +باب خلفي يسار +باب الشنطة +صدام امامي خلفي

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

# لمروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الإلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي - 1

.وجود عطل رئيسي في المُحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقاتُ بشكل طبيعي ما لمّ يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 .وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوئيقة .يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير