تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7938	Car Motors رقم الملصق	اتويوت	علامة المركبة				
Chassis Number	JTMHU09J2A5031824	Car brand رقم الشاسيه	جي اکس	فنة المركبة				
Milage	308,000.00	Man.Year <sup>בונ</sup> שטו	2010	سنة الصنع				

Milage	308,000.00	ادعلا	<sup>1</sup> Man.Year	2010	بنه الصنع
- الماكينة	Engino		Goar		Chassis
	•••••		Gear		:
Slight smoke	دخان بسیط	Shock on Shifting.	دقة على الجير	Rock hit.	نرب حصا
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير + التوريين	Rust on the Chassis	علا اسفل السيارة
			القوريين	Nust on the Chassis	ر اسعل استياره
Engine roughness	خشونة في الماكينة				
Fiming chain and oil Dump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت				
Misfire in engine.	تقطيعة/خلل في المحرك				
			ļ		ļ
					[
Me الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	ا - اخرى	Others
Repair Suspension	Jonamens	ري	- roadi	Battery and	<b>-</b> 4.13.3
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا بوجد ملاحظات	alternator check	ىيىك البطارية والدينامو
Check tire & Wheel	<u> </u>			Four-wheel-drive	
lignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			not working	بل لا يعمل
Engine belt and					
pearings	تبديل سير الماكينة +			Silencer (exhaust)	
eplacement.	البرينجات			check	سيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine mount					
eplacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Slight engine oil leak.		(			
Slight gearbox oil					<u> </u>
eak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سیر فیس جیر				
······································	سیر فیس ماکینة	<i>.</i>			
Engine service					 
Brake service	سیر فیس بر یك				
General electrical Check	تشييك على الكهرباء العامة				
		I			
					÷

## Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة صبغ كامل +وآثار حادث أدى إلى انقلاب المركبة Terms for submitting a vehicle retrieval request

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. . وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثّل راس الشاصي او جسور الشاصي - 1 . وجود عطل رنيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2

. وجود عطل رئيسي في المعرت يسم المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير اعدر - 2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

## 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير