تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7964	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة			
Chassis Number	6T1BF9FK5EX502540	Car brand رقم الشاسيه	Camry	فنة المركبة			
Milage	182,385.00	Man.Year ^{בוג} שטו	2014	سنة الصنع			

Milage	182,385.00	ادعلا	¹Man.Year	2014	سنة الصنع
7: d h		- Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
- الماكينة	Engine		,		
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Front chassis (left) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي امامي بسار
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت			Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي ماه رودن
pullip check	سعتف ارزیت		·	Rock hit.	مامي يمين ضرب حصا
				ROCK IIII.	صرب حصا
M - الميكانيك	o chaniche		Visual) - اخرى	Othors
	echanichs	- النظري	,		Juleis
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No Issues		Battery and alternator check	شييك البطارية والدينامو
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			Steering joints check	شيك على الجمبينات البانة
Engine belt and bearings	تبديل سير الماكينة +			Silencer (exhaust)	
replacement.	لبدين سير المحية + البرينجات			check	شيك على السيلنسر (الشكمان)
Gear mount					
replacement.	تبدیل کر اسي جیر				
Engine mount replacement.	تبدیل کر اسی ماکینة				
Slight engine oil leak.	,	l			
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
CITCON	., , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
				!	

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car				
Complete dyeing	صبغ كامل			
Terms for submitting a vehicle retrieval request	شروط تقديم طلب استرجاع المركبة			

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الآلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الدالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير