تقرير المركبة									
Car Sticker	Y-8157	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة					
Chassis Number	Jtehj09j155123355	Car brand رقم الشاسيه	Land Cruiser	فئة المركبة					
Milage	210,265.00	Man.Year <sup>בוג</sup> שטו	2005	سنة الصنع					

1

I

Milage	210,265.00	ادعلا	Man.Year	2005	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
-		<b></b>		Front chassis (left)	طعج/تعدیل راس شاصی
Slight smoke	دخان بسط	Differential noise	ه نة في الديفر نش	Head Dent/Repair	امامي يسار
Silgitt silloke		Direction noise	رد تي البرس	,	
Charle ail Laftara		Canalistah ahaali	ti ante et an	Front chassis (Right)	طعج/تعديل راس شاصىي
Check oil Lefters		Gear clutch check.	نسييك كلتش الجير	Head Dent/Repair	امامي يمين
Engine roughness	خشونة في الماكينة			Rock hit.	ضرب حصا
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +				
pump check	مضخة الزيت			Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	) - اخرى	Others
Repair Suspension		Front windshield			
System.	تصليح نظام التعليق		كسر في الزجاج الامامي	Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة
Check tire & Wheel				Four-wheel-drive	
	فحص تواير وعمل ميز انية	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي		الديل لا يعمل
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي		الدبل لا يعمل
alignment. Engine belt and		Back light crack		not working	الدبل لا يعمل
alignment. Engine belt and bearings	تبديل سير الماكينة +			not working Silencer (exhaust)	
alignment. Engine belt and bearings replacement.				not working	الدبل لا يعمل الدبل لا يعمل الشكمان) تشيك على السيلنسر (الشكمان)
alignment. Engine belt and bearings replacement. Front differential	تبديل سير الماكينة + البرينجات			not working Silencer (exhaust)	
alignment. Engine belt and bearings replacement. Front differential mount replacement.	تبديل سير الماكينة +			not working Silencer (exhaust)	
alignment. Engine belt and bearings replacement. Front differential mount replacement. Rear differential	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کرسی دفرنش امامی			not working Silencer (exhaust)	
alignment. Engine belt and bearings replacement. Front differential mount replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات			not working Silencer (exhaust)	
alignment. Engine belt and bearings replacement. Front differential mount replacement. Rear differential	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کرسی دفرنش امامی			not working Silencer (exhaust)	
alignment.  Engine belt and bearings replacement.  Front differential mount replacement.  Rear differential mount replacement.	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کرسی دفرنش امامی			not working Silencer (exhaust)	
alignment.  Engine belt and bearings replacement.  Front differential mount replacement.  Rear differential mount replacement.  Engine fan	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کر سی دفرنش امامی تبدیل کر سی دفرنش خلفی			not working Silencer (exhaust)	
alignment.  Engine belt and bearings replacement.  Front differential mount replacement.  Rear differential mount replacement.  Engine fan replacement.	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کر سی دفرنش امامی تبدیل کر سی دفرنش خلفی			not working Silencer (exhaust)	
alignment. Engine belt and bearings replacement. Front differential mount replacement. Rear differential mount replacement. Engine fan replacement. Heavy engine oil leak.	تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كرسي دفرنش امامي تبديل كرسي دفرنش خلفي تبديل مروحة الماكينة			not working Silencer (exhaust)	
alignment. Engine belt and bearings replacement. Front differential mount replacement. Rear differential mount replacement. Engine fan replacement. Heavy engine oil leak. Slight gearbox oil	تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كرسي دفرنش امامي تبديل كرسي دفرنش خلفي تبديل مروحة الماكينة تهريب زيت ماكينة كثيف			not working Silencer (exhaust)	
alignment. Engine belt and bearings replacement. Front differential mount replacement. Rear differential mount replacement. Engine fan replacement. Heavy engine oil leak. Slight gearbox oil leak.	تبديل سير الماكينة + البرينجات تبديل كرسي دفرنش امامي تبديل كرسي دفرنش خلفي تبديل مروحة الماكينة			not working Silencer (exhaust)	
alignment.  Engine belt and bearings replacement.  Front differential mount replacement.  Rear differential mount replacement.  Engine fan replacement.  Heavy engine oil leak.  Slight gearbox oil leak.  Slight differential oil	تبديل سير الماكينة + البرينجات البرينجات تبديل كرسي دفرنش امامي تبديل كرسي دفرنش خلفي تبديل مروحة الماكينة تهريب زيت ماكينة كثيف تهريب زيت جير خفيف			not working Silencer (exhaust)	
alignment.  Engine belt and bearings replacement.  Front differential mount replacement.  Rear differential mount replacement.  Engine fan replacement.  Heavy engine oil leak.  Slight gearbox oil leak.  Slight differential oil leak	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کرسی دفرنش امامی تبدیل کرسی دفرنش خلفی تبدیل مروحة الماکینة تهریب زیت ماکینة کثیف تهریب زیت جیر خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف			not working Silencer (exhaust)	
alignment.  Engine belt and bearings replacement.  Front differential mount replacement.  Rear differential mount replacement.  Engine fan replacement.  Heavy engine oil leak.  Slight gearbox oil leak.  Slight differential oil leak  Leakage from	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کرسی دفرنش امامی تبدیل کرسی دفرنش خلفی تبدیل مروحة الماکینة تهریب زیت ماکینة کثیف تهریب زیت جیر خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف			not working Silencer (exhaust)	
alignment.  Engine belt and bearings replacement.  Front differential mount replacement.  Rear differential mount replacement.  Engine fan replacement.  Heavy engine oil leak.  Slight gearbox oil leak.  Slight differential oil leak  Leakage from steering box	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کرسی دفرنش امامی تبدیل کرسی دفرنش خلفی تبدیل مروحة الماکینة تهریب زیت ماکینة کثیف تهریب زیت جیر خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف الستیرنج			not working Silencer (exhaust)	
alignment.  Engine belt and bearings replacement.  Front differential mount replacement.  Rear differential mount replacement.  Engine fan replacement.  Heavy engine oil leak.  Slight gearbox oil leak.  Slight differential oil leak  Leakage from	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کرسی دفرنش امامی تبدیل کرسی دفرنش خلفی تبدیل مروحة الماکینة تهریب زیت ماکینة کثیف تهریب زیت جیر خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف			not working Silencer (exhaust)	
alignment.  Engine belt and bearings replacement. Front differential mount replacement. Rear differential mount replacement. Engine fan replacement. Heavy engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Slight differential oil leak Leakage from steering box Gear service	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کرسی دفرنش امامی تبدیل کرسی دفرنش خلفی تبدیل مروحة الماکینة تهریب زیت ماکینة کثیف تهریب زیت جیر خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف تهریب زیت من مجموعة المسیرنج			not working Silencer (exhaust)	
alignment.  Engine belt and bearings replacement.  Front differential mount replacement.  Rear differential mount replacement.  Engine fan replacement.  Heavy engine oil leak.  Slight gearbox oil leak.  Slight differential oil leak  Leakage from steering box  Gear service  Engine service	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کرسی دفرنش امامی تبدیل کرسی دفرنش خلفی تبدیل مروحة الماکینة تهریب زیت ماکینة کثیف تهریب زیت حیر خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف المسترنج سیرفیس حیر			not working Silencer (exhaust)	
alignment.  Engine belt and bearings replacement.  Front differential mount replacement.  Rear differential mount replacement.  Engine fan replacement.  Heavy engine oil leak.  Slight gearbox oil leak.  Slight differential oil leak  Leakage from steering box  Gear service  Engine service  Brake service	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کرسی دفرنش امامی تبدیل کرسی دفرنش خلفی تبدیل مروحة الماکینة تهریب زیت ماکینة کثیف تهریب زیت جیر خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف تهریب زیت من مجموعة المسیرنج			not working Silencer (exhaust)	
alignment.  Engine belt and bearings replacement.  Front differential mount replacement.  Rear differential mount replacement.  Engine fan replacement.  Heavy engine oil leak.  Slight gearbox oil leak.  Slight differential oil leak  Leakage from steering box  Gear service  Engine service  General electrical	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کرسی دفرنش امامی تبدیل کرسی دفرنش خلفی تبدیل مروحة الماکینة تهریب زیت ماکینة کثیف تهریب زیت حیر خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف تهریب زیت من مجموعة الستیر نج سیر فیس حیر سیر فیس ماکینة			not working Silencer (exhaust)	
alignment.  Engine belt and bearings replacement. Front differential mount replacement. Rear differential mount replacement. Engine fan replacement. Heavy engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Slight differential oil leak Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کرسی دفرنش امامی تبدیل کرسی دفرنش امامی تبدیل کرسی دفرنش خلفی تبدیل مروحة الماکینة تهریب زیت ماکینة کثیف تهریب زیت جیر خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف تهریب زیت من مجموعة السیرنج سیرفیس ماکینة سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك			not working Silencer (exhaust)	
alignment.  Engine belt and bearings replacement.  Front differential mount replacement.  Rear differential mount replacement.  Engine fan replacement.  Heavy engine oil leak.  Slight gearbox oil leak.  Slight differential oil leak  Leakage from steering box  Gear service  Engine service  General electrical	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کرسی دفرنش امامی تبدیل کرسی دفرنش خلفی تبدیل مروحة الماکینة تهریب زیت ماکینة کثیف تهریب زیت حیر خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف تهریب زیت من مجموعة الستیر نج سیر فیس حیر سیر فیس ماکینة			not working Silencer (exhaust)	
alignment.  Engine belt and bearings replacement. Front differential mount replacement. Rear differential mount replacement. Engine fan replacement. Heavy engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Slight differential oil leak Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کرسی دفرنش امامی تبدیل کرسی دفرنش امامی تبدیل کرسی دفرنش خلفی تبدیل مروحة الماکینة تهریب زیت ماکینة کثیف تهریب زیت جیر خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف تهریب زیت من مجموعة السیرنج سیرفیس ماکینة سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك			not working Silencer (exhaust)	
alignment.  Engine belt and bearings replacement. Front differential mount replacement. Rear differential mount replacement. Engine fan replacement. Heavy engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Slight differential oil leak Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کرسی دفرنش امامی تبدیل کرسی دفرنش امامی تبدیل کرسی دفرنش خلفی تبدیل مروحة الماکینة تهریب زیت ماکینة کثیف تهریب زیت جیر خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف تهریب زیت من مجموعة السیرنج سیرفیس ماکینة سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك			not working Silencer (exhaust)	
alignment.  Engine belt and bearings replacement. Front differential mount replacement. Rear differential mount replacement. Engine fan replacement. Heavy engine oil leak. Slight gearbox oil leak. Slight differential oil leak Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کرسی دفرنش امامی تبدیل کرسی دفرنش امامی تبدیل کرسی دفرنش خلفی تبدیل مروحة الماکینة تهریب زیت ماکینة کثیف تهریب زیت جیر خفیف تهریب زیت دفرنش خفیف تهریب زیت من مجموعة السیرنج سیرفیس ماکینة سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك			not working Silencer (exhaust)	

Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة							
			!				

Complete dyeing The bubo was separated

صبغ كامل تم فصل الدبل

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

وجود عطل رئيسي في المحرك يمنعُ المركبة من التحرُّك في الطرقاتُ بشكلٌ طبيعي ما لمَّ يتمَّ ذكرٌ في التقرير أعلاه -2

.وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

### The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges. The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

# ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي يرهمى الملم أن له: المعرير معد بعمري للعد ( ديب أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . ينم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية . ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير