تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-8146	Car Motors رقم الملصق	Luxus	علامة المركبة				
Chassis Number	JTJHY00W7A4050501	Car brand رقم الشاسيه	Lx570	فئة المركبة				
Milage	473,500.00	Man.Year ^{בוב} שטו	2010	سنة الصنع				

- الماكينة	Engine	Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
	Liigiile	J., - "	4	Front chassis (left)	طعج/تعديل شاصي امامي
Slight smoke	دخان بسيط	Shock on Shifting.		Dent/Repair	يسار يسار
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Front chassis (right) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي امامي يمين
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت			Rock hit.	ضرب حصا
				Chassis not	فحص الشاصي غير دقيق
Misfire in engine.	تقطيعة/خلل في المحرك			inspected due to gar	لوجود جار
Me - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual		Others
Repair Suspension System.	5.1.5h 11::1 .5	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Four-wheel-drive	تشيئ المال المال
Check tire & Wheel	تصليح نظام التعليق	ino issues	÷	Silencer (exhaust)	تشيك على الدبل
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine mount replacement.	تبدیل کر اسی ماکینة				
Front differential mount replacement.	تبدیل کرسي دفرنش امامي				
Rear differential mount replacement.	تبديل كر سي دفر نش خلفي				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
	, J., ,J.		<u>;</u>		
Slight differential oil leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
leak					
leak Gear service	تهریب زیت دفرنش خفیف سیرفیس جیر سیرفیس ماکینهٔ				
leak	سير فيس جير				
leak Gear service Engine service	سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة				
leak Gear service Engine service Brake service General electrical	سیر فیس جیر سیر فیس ماکینهٔ سیر فیس بر یك				
leak Gear service Engine service Brake service General electrical	سیر فیس جیر سیر فیس ماکینهٔ سیر فیس بر یك				
leak Gear service Engine service Brake service General electrical	سیر فیس جیر سیر فیس ماکینهٔ سیر فیس بر یك				
leak Gear service Engine service Brake service General electrical	سیر فیس جیر سیر فیس ماکینهٔ سیر فیس بر یك				
leak Gear service Engine service Brake service General electrical	سیر فیس جیر سیر فیس ماکینهٔ سیر فیس بر یك				
leak Gear service Engine service Brake service General electrical	سیر فیس جیر سیر فیس ماکینهٔ سیر فیس بر یك				
leak Gear service Engine service Brake service General electrical	سیر فیس جیر سیر فیس ماکینهٔ سیر فیس بر یك				

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Pane dye + front fender right and left + front door right and left + front and rear bumper + trunk door

صبغ البانة +رفرف امامي يمين يسار +باب امامي يمين ويسار +صدام امامي خلفي +باب الشنطة

Terms for submitting a vehicle retrieval request

لمروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يم سبع الله الله على الله الله المحادم والمراسط المالية فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجّز اء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جُسور الشاصي -1

وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقاتُ بشكل طبيعي ما لمّ يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

وجود عطل رئيسيّ في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيّعي ما لم يتم ذكرة في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

report.

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني . تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية . ويعتبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير