تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-8137	Car Motors رقم الملصق	اتويوت	علامة المركبة			
Chassis Number	JTMHY05J5J5026644	Car brand رقم الشاسيه	لاند كروزر - في أكس آر	فئة المركبة			
Milage	95,700.00	Man.Year ^{בונ} שטו	2018	سنة الصنع			

ivillage	,				
- الماكينة	Engine	Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
		3		Front chassis (left)	طعج/تعديل شاصىي امامي
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	No issues	لا يوجد ملاحظات		يسار يسار
Timing chain and oil	,			Front chassis (right)	
pump check	مضخة الزيت			Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي امامي يمين
				Rock hit.	ضرب حصا
				Chassis painted	
				previously	تم صبغ الشاصي من قبل
				Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	- اخرى	Others
Repair Suspension				Air conditioning	
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	check	تشيك على المكيف
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +			Silencer (exhaust)	
replacement.	البرينجات			check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine mount	5.61 16 1.5				
replacement.	تبدیل کر اسي ماکینة				
Front differential	11 *: :				
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي				
Rear differential mount replacement.	تبدیل کرسي دفرنش خلفي				
Slight engine oil leak.					
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
				i	,

Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة					
Complete paint and traces of an accident that led to the vehicle overturning	صبغ كامل و آثار حادث أدى إلى انقلاب المركبة				
Terms for submitting a vehicle retrieval request	شروط تقديم طلب استرجاع المركبة				

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . سبي سروس مرد سروس ويقد الرابع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية . يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية . ويعتبر البائع الممنؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير