تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-8122	Car Motors رقم الملصق	range Rover	علامة المركبة				
Chassis Number	SALVA1BG1DH717073	Car brand رقم الشاسيه	ايفوكEvoque	فئة المركبة				
Milage	138,604.00	Man.Year נונשטו	2013	سنة الصنع				

- الماكينة	Engine	Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
Check oil Lefters	,	Shock on Shifting.	دقة على الجير	Rock hit.	نىر ب حصا
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +	Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +		
pump check	مضخة الزيت	turbine check	التوربين		
Check Coolant					
Temperature	تشييك على حرارة المحرك				
# # # * * * * * * * * * * * * * * * * *		****	> C	• •	2.1
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	- Visual		Others
Check Suspenssion System.	تشيك نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Air conditioning check	ثنيك على المكيف
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +			Silencer (exhaust)	(.) Cath of the total
replacement.	البرينجات			check	شيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine mount replacement.	تررا الحرابة				
	تبدیل کر اسی ماکینة				
Coolant and temperature hoses					
check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Slight engine oil leak.			. !		
	تهریب زیت ماکینهٔ خفیف				
Sliant aearnax all	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil leak.					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
	تهریب زیت جیر خفیف تهریب زیت من مجموعة				
leak. Leakage from steering box	تهریب زیت جیر خفیف تهریب زیت من مجموعة الستیرنج				
leak. Leakage from steering box Gear service	تهريب زيت جير خفيف تهريب زيت من مجموعة السئيرنج سيرفيس جير				
leak. Leakage from steering box Gear service Engine service	تهريب زيت جير خفيف تهريب زيت من مجموعة الستيرنج سيرفيس جير سيرفيس ماكينة				
leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service	تهريب زيت جير خفيف تهريب زيت من مجموعة السئيرنج سيرفيس جير				
leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical	تهریب زیت جیر خفیف تهریب زیت من مجموعة الستیرنج سیرفیس جیر سیرفیس ماکینة سیرفیس بریك				
leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check	تهريب زيت جير خفيف تهريب زيت من مجموعة الستير نج سير فيس جير سير فيس ماكينة سير فيس بريك تشييك على الكهرباء العامة				
leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check Airbag check	تهريب زيت جير خفيف تهريب زيت من مجموعة السنيرنج سيرفيس جير سيرفيس ماكينة سيرفيس بريك تشييك على الكهرباء العامة تشيك على الايرباق				
leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check	تهريب زيت جير خفيف تهريب زيت من مجموعة الستير نج سير فيس جير سير فيس ماكينة سير فيس بريك تشييك على الكهرباء العامة				
leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check Airbag check	تهريب زيت جير خفيف تهريب زيت من مجموعة السنيرنج سيرفيس جير سيرفيس ماكينة سيرفيس بريك تشييك على الكهرباء العامة تشيك على الايرباق				
leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check Airbag check	تهريب زيت جير خفيف تهريب زيت من مجموعة السنيرنج سيرفيس جير سيرفيس ماكينة سيرفيس بريك تشييك على الكهرباء العامة تشيك على الايرباق				
leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check Airbag check	تهريب زيت جير خفيف تهريب زيت من مجموعة السنيرنج سيرفيس جير سيرفيس ماكينة سيرفيس بريك تشييك على الكهرباء العامة تشيك على الايرباق				
leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check Airbag check	تهريب زيت جير خفيف تهريب زيت من مجموعة السنيرنج سيرفيس جير سيرفيس ماكينة سيرفيس بريك تشييك على الكهرباء العامة تشيك على الايرباق				
leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check Airbag check	تهريب زيت جير خفيف تهريب زيت من مجموعة السنيرنج سيرفيس جير سيرفيس ماكينة سيرفيس بريك تشييك على الكهرباء العامة تشيك على الايرباق				
leak. Leakage from steering box Gear service Engine service Brake service General electrical check Airbag check	تهريب زيت جير خفيف تهريب زيت من مجموعة السنيرنج سيرفيس جير سيرفيس ماكينة سيرفيس بريك تشييك على الكهرباء العامة تشيك على الايرباق				

# ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Complete dyeing except for the pane Check on Turbo Charge

report.

صبغ كامل عدا البانة تشيك على تيربو تشارج

### Terms for submitting a vehicle retrieval request

### لمروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجّزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسّور الشاصي -1

وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

وجود عطل رئيسيّ في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيّعي ما لم يتم ذكرة في التقرير أعلاه -3

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above

#### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير