تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-8145	Car Motors رقم الملصق	Geely	علامة المركبة			
Chassis Number	L6T785KD3ND004596	Car brand رقم الشاسيه	Tugella	فئة المركبة			
Milage	73,000.00	Man.Year בונשטו	2022	سنة الصنع			

Milage	73,000.00	Man.Year - בונ-שטו		2022	سنة الصنع	
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis	
		Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +	Rear chassis (left)	طعج/تعديل راس شاصىي خلفي	
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك	turbine check	التوربين	Head Dent/Repair	يسار "	
				Rear chassis (Right)	طعج/تعديل راس شاصىي خلفي	
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت			Head Dent/Repair	مین	
Engine roughness	خشونة في الماكينة					
Timing chain and oil						
pump check	مضخة الزيت					
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	- ا خ ری	Others	
Repair Suspension	a bale it is a				., .	
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات	
Engine belt and	lu					
pearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات					
	ابريبات				<u>i</u>	
Engine mount		;				
renlacement	تبدیل کر اسی ماکینة		•	•		
	تبديل كراسي ماكينة					
Engine fan						
Engine fan replacement.	تبديل مروحة الماكينة					
Engine fan replacement. Slight engine oil leak.	تبديل مروحة الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف					
replacement. Engine fan replacement. Slight engine oil leak. Gear service	تبديل مروحة الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير					
Engine fan replacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service	تبديل مروحة الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف					
Engine fan replacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service General electrical	تبديل مروحة الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير سيرفيس ماكينة					
Engine fan eplacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service General electrical	تبديل مروحة الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير					
Engine fan eplacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service General electrical	تبديل مروحة الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير سيرفيس ماكينة					
Engine fan eplacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service General electrical	تبديل مروحة الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير سيرفيس ماكينة					
Engine fan eplacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service General electrical	تبديل مروحة الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير سيرفيس ماكينة					
Engine fan eplacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service General electrical	تبديل مروحة الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير سيرفيس ماكينة					
Engine fan eplacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service General electrical	تبديل مروحة الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير سيرفيس ماكينة					
Engine fan eplacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service General electrical	تبديل مروحة الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير سيرفيس ماكينة					
Engine fan eplacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service General electrical	تبديل مروحة الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير سيرفيس ماكينة					
Engine fan eplacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service General electrical	تبديل مروحة الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير سيرفيس ماكينة					
Engine fan eplacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service General electrical	تبديل مروحة الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير سيرفيس ماكينة					
Engine fan eplacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service General electrical	تبديل مروحة الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير سيرفيس ماكينة					
Engine fan replacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service General electrical	تبديل مروحة الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير سيرفيس ماكينة					
Engine fan replacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service General electrical	تبديل مروحة الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير سيرفيس ماكينة					
Engine fan replacement. Slight engine oil leak. Gear service Engine service General electrical	تبديل مروحة الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير سيرفيس ماكينة					
Engine fan replacement. Slight engine oil leak.	تبديل مروحة الماكينة تهريب زيت ماكينة خفيف سيرفيس جير سيرفيس ماكينة					

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car						
Paint right side + trunk door + front and rear bumper		صبغ جنب يمين +باب الشنطة +صدام امامي خلفي				

Terms for submitting a vehicle retrieval request

مروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الآلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير