

INTERNATIONAL
GERMAN



الدولي الألماني

تفحص وصيانة السيارات
فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : لاندكروزر رايبض

رقم التوحة : 459468

موديل السيارة : 2022

نوع الفحص : شاصي ماكينة جبر

وقت الفحص : 07:50

تاريخ الفحص : 2024-08-20

ملاحظات عامة على السيارة

1 تعديل في الواجهة امامية دعة

2 تعديل بطن رفرف امامي يمين

3 تعديل + معجون وسط الشاصي يمين

4 تم رش الشاصي صبغ كثيف + محل غير مسؤول عن الشاصي

5 نقص كلفر اسفل السيارة -- خدوش رنجات

6 حلا اسفل السيارة

7 كمرشبكة

8 تعديل الباب + رفرف امامي يمين

9 تم فك براغي رفرف امامي يمين يمسار + براغي البودي

10 ضربات حصا في صدام امامي باهت

11 طعج + خدوش في البودي

12 تشييك مسننم الابرياج

13 تشييك هيئة امامية + كهرباء السيارة + حساس بريك

14 تشييك مرايا + لبت امامي -- سيرفيس ماكينة + جبر

15 شد بادى -- تشييك التواير -- تشييك الظفيرة + كمبيوتر + برمجة

1 1/2 الهالة + 1/2 سلف = حماية

2 عمود يمين يمسار = حماية

3 1/2 رفرف خلفي يمين

4 1/2 صدامين + نواصة يمين

توقيع العميل

فحص
الصغ

قوة الماكينة: 91 %

شركة ذات مسؤولية محدودة

يتم فحص السيارة كالاتي
التي هي مسؤولة عن اي اضرار خاصة داخل السيارة قد تفقد اثناء الفحص او التصليح
يوجد اي ضرر على السيارة يوجب الفحص
حصر الفحص بناء على ملتب العميل