تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-10508	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة				
Chassis Number	RKLBBOBE9M0035320	Car brand رقم الشاسيه	Corolla	فئة المركبة				
Milage	151,469.00	Man.Year ^{בוב} שטו	2021	سنة الصنع				

мнаде	151,469.00		-Man. rear	2021	<u> </u>
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
Timing chain and oil pump check	تشبیك على جنزیر الصدر + مضخة الزیت	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Rear chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعدیل راس شاصی خلفی یسار
				Rear chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي خلفي يمين
				Rock hit.	ضرب حصا
	ļ				
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	ا - اخ ری	Others
Repair Suspension					
System.	تصليح نظام التعليق	Front Accident.	حادث امامي	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية		حادث خلفي		
Engine belt and			ي		
bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات		طعج في البودي + تصليحات في البودي		
Gear mount replacement.	تبدیل کر اسی جیر	Front Section Repair.	No Translation		
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Gear service					
	سیر فیس جیر سیر فیس ماکینة				
Engine service					
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
	<u> </u>				
	<u> </u>				
		,			

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Banana dyeing. Right side. Left front fender. Left rear fender. Front rear bumper

صبغ البانة. جنب يمين. رفرف امامي يسار. رفرف خلفي يسار. صدام امامي خلفي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

مروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

و وُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

.وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركّ في الطرقات بشكل طبيّعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير